
Instrucciones de manejo e informaciones de instalación

METTLER TOLEDO

METTLER TOLEDO MultiRange Terminal de pesada ID7-Base ²⁰⁰⁰



Estas Instrucciones de manejo e informaciones de instalación 22004119D describen los siguientes componentes: ID7-Wall Base ²⁰⁰⁰ -ID7 IDNet-ID7 (1 x Standard)
RS232-ID7 (1 x Standard) BIG WEIGHT® está una marca registrada de Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH
2.5 Sold and marca regionada de memor relede (liberadi) embri

ID7-Base Índice

Índice

	Pá	gina
1	Introducción y puesta en marcha	3
1.1	Indicaciones de seguridad	3
1.2	Aplicaciones posibles	3
1.3	Terminal de pesada ID7-Base	4
1.4	Puesta en marcha	7
1.5	Limpieza	11
2	Funciones básicas	12
2.1	Activación y desactivación	12
2.2	Puesta a cero	12
2.3	Tarar	13
2.4	Pesada	14
2.5	Conmutar plataforma de pesada	14
3	Funciones suplementarias	15
3.1	Pesada con el DeltaTrac	15
3.2	Pesada dinámica	18
3.3	Cambiar unidad de peso	18
3.4	Trabajos en alta resolución	19
3.5	Indicar peso bruto	19
3.6	Predeterminar puntos de conexión dinámicos	19
3.7	Función tara multiplicativa	20
3.8	Función tara aditiva	20
3.9	Inter-tara	20
3.10	Indicar código ident y comprobar plataforma de pesada	21
3.11	Identificaciones	21
3.12	Reclamar informaciones	23
3.13	Imprimir o transmitir datos	24
3.14	Introducir valores a través del lector de código de barras	24
3.15	Trabajos con el teclado externo	25
3.16	Trabajo con una indicación secundaria	26
4	Ajustes en el Master Mode	27
4.1	Master Mode en sinopsis	27
4.2	Manejo del Master Mode	28
4.3	Bloque de Master Mode TERMINAL	29
4.4	Bloque de Master Mode BALANZA	35
4.5	Bloque de Master Mode INTERFACE	38
5	Descripción de interfaces	53
5.1	Conjunto de mandos MMR	53
5.2	METTLER TOLEDO Modo continuo	65
5.3	Conjunto de mandos METTLER TOLEDO SICS	67

Índice ID7-Base

6	Bloques de aplicación	83
6.1	Sintaxis y formatos	83
6.2	Bloques de aplicación TERMINAL, BALANZA	86
6.3	Bloques de aplicación INTERFACE	90
7	¿Que hacer cuando?	93
8	Datos técnicos y accesorios	96
8.1	Datos técnicos	
8.2	Accesorios	
9	Apéndice	104
9.1	Tabla de caracteres ASCII	104
9.2	Números de tecla	105
9.3	Abrir/Cerrar terminal de pesada ID7-Base	106
9.4	Configuración del Pin 5 en el interface RS232-ID7	106
9.5	Plantilla para taladrar para el montaje en pared	
10	Alfahético	109

1 Introducción y puesta en marcha


1.1 Indicaciones de seguridad



- ▲ No utilizar el terminal de pesada ID7-Base en zonas con peligro de explosión, para ello están disponibles balanzas especiales en nuestro surtido.
- ▲ La caja de enchufe para el terminal de pesada ID7-Base debe estar puesta a tierra y ser fácilmente accesible, para que en caso de emergencia pueda éste aislarse rápidamente de la corriente eléctrica.
- ▲ En el lugar de instalación se ha disponer de tensión de red de 100 V a 240 V.
- ▲ La seguridad del aparato no está garantizada, al no operarse conforme a estas instrucciones de manejo.
- ▲ El terminal de pesada ID7-Base puede ser abierto sólo por personal autorizado.

1.2 Aplicaciones posibles


El terminal de pesada ID7-Base le permite realizar las siguientes aplicaciones:



- Operación multibalanza con hasta 3 balanzas, una ellas también con salida analógica.
- Hasta 6 interfaces de datos, para
 - impresión,
 - intercambio de datos con un ordenador,
 - conexión a un lector de código de barras,
 - mando, p. ej. de válvulas,
 - para la conexión de balanzas de referencia.
- Confortable introducción alfanumérica a través de un teclado externo.

1.3 Terminal de pesada ID7-Base

1.3.1 Indicador




- 1 Indicador de peso BIG WEIGHT® con signo y punto decimal
- **2** Control de estabilización: luce, hasta que se estabiliza la plataforma de pesada, luego aparece aquí la unidad de peso
- 3 Indicación de campo para plataformas de pesada de varios campos
- **4** Número de plataforma de pesada: indica la plataforma de pesada seleccionada al momento
- 5 Símbolo NET para la señalización de valores de peso neto
- 6 Ocupación de teclas de función

1.3.2 Teclado



- 1 Teclas CÓDIGO A ... CÓDIGO D introducir datos de identificación
- 2 ON/OFF tecla de conexión/desconexión
- **3** Tecla CAMBIO FUNCIÓN indicar otras funciones en la introducción de valores de peso: Conmutar la unidad
- **4** Tecla INFO reclamar contenidos de memoria de valor fijo e informaciones de sistema
- **5** Teclas de función F1 ... F6 el display visualiza la ocupación actual de la tecla
- 6 Tecla BALANZA elegir la balanza
- 7 Tecla PUESTA A CERO poner balanza a cero, comprobar la balanza
- 8 Tecla TARA tarar la balanza
- 9 Tecla TARA ESTÁNDAR introducir valores numéricos de tara
- **10** Tecla CLEAR borrar introducciones y valores
- 11 Tecla ENTER recibir y transmitir datos
- 12 Teclado numérico con punto decimal y signo

1.3.3 Conectores



- 1 Conector para el teclado MFII externo
- 2 Conector para plataforma de pesada 1
- 3 Conectores opcionales para plataforma de pesada 2 y 3
- **4** 5 conectores de interface opcionales
- **5** Interface RS232 de serie
- 6 Conexión a la red
- 7 Conexiones opcionales para el Profibus

Ocupación posible de los interfaces serie (por software)

Interface	сом1	COM2	сомз	COM4	COM5	сом6
CL20mA-ID7	_	х	х	х	х	х
RS232-ID7	х	х	х	Х	х	х
RS422-ID7	_	_	_	_	х	х
RS485-ID7	_	_	_	_	х	х
RS485-ID7 con box de relés 8-ID7	_	_	_	_	Х	Х
4I/O-ID7	_	_	_	_	х	х
Analog Output-ID7	_	_	_	_	х	х
Alibi Memory-ID7	_	х	х	х	х	х
Ethernet-ID7	_	х	х	х	х	х
Profibus-DP-ID7	_	х	х	х	х	х
WLAN-ID7	_	Х	Х	Х	Х	х

Notas

- COM1 está de serie asignado al interface serie RS232-ID7.
- Es posible instalar sólo una memoria coartada Alibi Memory-ID7. No tiene ninguna conexión externa adicional, el sitio ocupa internamente un interface de datos COM2 ... COM6. En la fábrica la memoria coartada Alibi Memory-ID7 se instala como COM4.



iCUIDADO!


→ Poner tapas protectoras en los conectores sin utilizar, para proteger los contactos contra la humedad y la suciedad.

1.4 Puesta en marcha

1.4.1 Fijar el ID7-Base en la pared

El terminal de pesada ID7-Base y la consola mural conforman una unidad. El material de fijación está comprendido en el volumen de suministro.

Posibilidades de fijación



Nota


Si están montados uno o más interfaces Analog Scale-ID7, Alibi Memory-ID7, Ethernet-ID7 o Profibus-DP-ID7 recomendamos la fijación con entrada de cables por encima.

Procedimiento

- 1. Taladrar los agujeros de fijación y colocar tacos, conforme al plano de taladrado en el anexo.
- 2. Fijar el terminal de pesada con los tornillos incluidos en el envio.

Con entrada de cables por encima

- 3. Quitar los tornillos en la parte inferior de la tapa y poner la tapa hacia delante.
- 4. Desenchufar el cable del display y del teclado.
- 5. Quitar la tapa y girarla en 180°.



- 6. Si la Memoria Coartada ID7 está instalada, montar la tarjeta de Memoria Coartada ID7 sobre la placa de montaje. Con este fin
 - desmontar la tarjeta quitando un tornillo de la placa de montaje,
 - extraer el conector de la tarjeta,
 - montar la tarjeta con un tornillo en la posición izquierda,
 - desplegar la placa de montaje y pasar los cables por el lado inferior de la pared de carcasa hacia arriba,
 - enchufar los cables en la tarjeta
- 7. Enchufar de nuevo el cable del display y del teclado.
- 8. Fijar de nuevo la tapa con los tornillos.

1.4.2 Conectar plataformas de pesada D, F, K, N, Spider ID y AWU3/6

- 1. Instalar la plataforma de pesada, ver instrucciones de instalación de la plataforma de pesada.
- 2. Colocar el cable de la plataforma de pesada al terminal de pesada.
- 3. Enchufar el conector de plataforma de pesada en el terminal de pesada.

1.4.3 Conectar balanzas de las series B, G, R y DigiTOL

Las balanzas de precisión de las **series B, G y R** pueden conectarse al terminal de pesada ID7-Base con el set de conexión LC-IDNet B o LC-IDNet R/G.

Para la conexión de balanzas **DigiTOL** se requiere el set de conexión GD17.

- 1. Instalar la balanza, ver instrucciones de manejo de la balanza.
- 2. Conectar a la balanza el respectivo set de conexión.
- 3. Colocar y enchufar al terminal de pesada el cable del set de conexión.

1.4.4 Puesta en marcha con varias plataformas de pesada

→ Para la puesta en marcha del terminal de pesada ID7-Base con varias plataformas de pesada rogamos dirigirse al servicio técnico METTLER TOLEDO.

1.4.5 Conectar el ID7-Base a la red



iCUIDADO!

El terminal de pesada ID7-Base trabaja correctamente sólo con tensiones de red de 100 V hasta 240 V.

- → La tensión de red en el lugar de instalación debe estar dentro de este margen.
- → La caja de enchufe debe estar puesta a tierra y ser fácilmente accesible.

Conexión

→ Enchufar la clavija de red ID7-Base en una caja de enchufe de red.

En el ajuste de fábrica la indicación muestra brevemente METTLER TOLEDO ID7 y
la versión de los componentes instalados, apareciendo luego la indicación de peso.

1.4.6 Rotulación y precintado para plataformas de pesada verificadas

Código ident

A través del código ident puede comprobarse en las plataformas de pesada, si éstas han sido manipuladas desde la última verificación. El código ident puede indicarse en cualquier momento en el terminal, ver sección 3.10.

En la verificación se fija y precinta el código ident indicado.

El código ident indicado se incrementa con cada cambio de la configuración. Éste ya no coincide más con el código ident precintado; la verificación no es más válida.


Efectuar la verificación

Para rotulación y verificación de su sistema de pesado rogamos dirigirse al servicio técnico de METTLER TOLEDO o a su autoridad de contrastación local.

Comprobar la verificación

- Indicar el código ident, ver sección 3.10; mantener para ello la tecla PUESTA A CERO tanto tiempo pulsada, hasta que se indique CODIGO IDENT = Para las plataformas de pesada no aptas para la verificación no se indica ningún valor, sino: CODIGO IDENT ===.
- Comparar el código ident indicado con el código ident precintado en la identcard.
 La verificación del sistema de pesado es válida, sólo cuando son idénticos ambos valores.

La identcard está montada encima o abajo, según la forma de introducir el cable.



 Pulsar de nuevo la tecla PUESTA A CERO.
 Se comprueba la plataforma de pesada conectada. El indicador visualiza CONTROL BALANZA y después del test BALANZA ESTÁ BIEN.
 Después, el ID7-Base retorna automáticamente a operación normal.

1.5 Limpieza



PELIGRO DE SACUDIDA ELÉCTRICA

→ No abrir el terminal de pesada ID7-Base para la limpieza.

¡CUIDADO!

- → Las tapas protectoras deben estar puestas en los conectores sin utilizar, para proteger los contactos contra la humedad y la suciedad.
- → No utilizar ningún detergente de alta presión.

Limpieza

→ Limpiar el terminal de pesada ID7-Base con un agente limpiador de cristales o de plásticos, usual en el comercio.

Funciones básicas ID7-Base

2 Funciones básicas

2.1 Activación y desactivación

Activación desde el estado preparado

→ Pulsar la tecla ON/OFF.

El indicador visualiza un valor de peso relacionado al último valor de tara y punto cero.

Activación con nuevo start

- 1. Descargar la plataforma de pesada.
- Mantener pulsada la tecla ON/OFF, hasta que en el indicador aparezca METTLER TOLEDO ID7 (ajuste de fábrica) o el texto introducido por usted. Después aparece el valor de peso.

La plataforma de pesada se ha arrancado inicialmente.

Nota

El texto que aparece en la activación con nuevo start, está almacenado en la memoria de textos de valor fijo 20, ver sección 4.3.2 .

Desactivación

→ Pulsar la tecla ON/OFF.

El indicador se apaga, el terminal de pesada ID7-Base se encuentra en estado preparado. El punto cero y el valor de tara quedan memorizados.

2.2 Puesta a cero

La puesta a cero corrige el efecto causado por la presencia de suciedades de leve magnitud sobre el plato de carga.

Si a causa de su gran magnitud, las suciedades ya no permiten la compensación con la puesta a cero, el indicador visualiza FUERA CAMPO.

Puesta a cero manual

- Descargar la plataforma de pesada.
- 2. Pulsar la tecla PUESTA A CERO. El indicador visualiza 0,000 kg.

Puesta a cero automática

En las plataformas de pesada calibradas, el punto cero se corrige automáticamente con la plataforma de pesada descargada.

La puesta a cero automática en plataformas de pesada no aptas para la calibración puede desactivarse en el Master Mode.

ID7-Base Funciones básicas

2.3 Tarar

2.3.1 Tarar manualmente

- 1. Colocar el recipiente vacío.
- 2. Pulsar la tecla TARA.

El peso de tara se memoriza y el indicador de peso es puesto a cero.

El indicador visualiza el símbolo NET.

Notas

- Con la plataforma de pesada descargada, el peso de tara se indica con signo negativo.
- La plataforma de pesada memoriza sólo **un** valor de tara.

2.3.2 Tarar automáticamente

Requisito

En el Master Mode debe estar configurado TARA AUTOMÁTICA ON, ver sección 4.4.

→ Colocar el recipiente vacío.

El peso del recipiente se memoriza automáticamente y el indicador de peso es puesto a cero.

El indicador visualiza el símbolo NET.

Nota

Con la plataforma de pesada descargada se borra el peso de tara memorizado.

2.3.3 Predeterminar peso de tara

Introducción numérica

- 1. Pulsar la tecla TARA ESTÁNDAR.
- Introducir el peso de tara (peso de recipiente) y confirmar con ENTER.
 Con la plataforma de pesada descargada se visualiza con signo negativo el peso de tara introducido.

Nota

Con la tecla CAMBIO FUNCIÓN puede seleccionar la unidad de peso para la introducción del peso de tara.

Corregir introducción

→ Con la tecla CLEAR borrar la introducción por caracteres y repetir correctamente.

Tomar valor fijo de tara

El ID7-Base tiene 999 memorias de tara de valor fijo para los pesos de tara frecuentemente utilizados, que se programan en el Master Mode.

- 1. Introducir número de memoria: 1 ... 999.
- Pulsar la tecla TARA ESTÁNDAR.
 El indicador visualiza el símbolo NET así como el peso neto relacionado al peso de tara reclamado.

Funciones básicas ID7-Base

2.3.4 Reclamar peso de tara actualmente memorizado

El peso de tara memorizado puede reclamarse en cualquier momento.

→ Introducir secuencia de teclas INFO, TARA ESTÁNDAR. Se visualiza el peso de tara memorizado.

2.3.5 Borrar peso de tara

- → Descargar y tarar la plataforma de pesada.
- n –
- → Predeterminar valor de tara 0.
- o -
- → Introducir secuencia de teclas TARA ESTÁNDAR, CLEAR.

2.4 Pesada

Pesada sin tarar

→ Colocar el producto a pesar en la plataforma de pesada. Se visualiza el peso bruto (peso total).

Pesada con tarar

- 1. Poner el recipiente vacío en la plataforma de pesada y tararlo.
- Llenar el producto a pesar.
 El indicador visualiza el peso neto y el símbolo NET.

Pesada con tara estándar

- 1. Poner el recipiente lleno en la plataforma de pesada. El indicador visualiza el peso bruto (peso total).
- 2. Predeterminar el peso de tara o reclamar la memoria de tara de valor fijo. El indicador visualiza el peso neto (contenido del recipiente) y el símbolo NET.

Nota

Si se ha elegido una **plataforma de pesada de varios campos**, encima del símbolo de la balanza aparece una indicación para el campo de pesada recientemente activado.

2.5 Conmutar plataforma de pesada

En el ID7-Base se pueden conectar hasta 3 plataformas de pesada. La plataforma actualmente elegida se indica en el terminal.

- → Pulsar la tecla BALANZA. Se selecciona la siguiente balanza.
- 0 -
- → Introducir el número de la plataforma de pesada y pulsar la tecla BALANZA. Se selecciona la plataforma de pesada deseada.

ID7-Base Funciones suplementarias

3 Funciones suplementarias

Las 6 teclas de función del terminal de pesada ID7-Base están ocupadas distintamente conforme a la tarea de pesada. La ocupación actual se visualiza a través de las teclas de función.

La tecla CAMBIO FUNCIÓN permite conmutar a otras ocupaciones de las teclas de función.

Independiente del software de aplicación, el ID7-Base tiene las siguientes funciones suplementarias:

DELT	DYN	UNIT	X 10	BRUT	MODO
Pesada con el DeltaTrac, ver 3.1	Pesada dinámica, ver 3.2	Cambiar unidad de peso, ver 3.3	Aumentar resolución, ver 3.4. Esta tecla no está ocupada cuando el modo de control está permanentem ente activado	Indicar peso bruto, ver 3.5	Activar Master Mode, ver sección 4

MULT-TARA	ADD-TARA	INTER-TARA	
Tara multiplicativa, ver 3.7	Tara aditiva, ver 3.8	Tara intermedia, ver 3.9	

Si en el Master Mode se ha configurado al menos un punto de conexión dinámico (véase Página 52), la segunda línea de teclas de función se asigna a:

SETP	MUL-T	ADD-T	ZWI-T
Predeterminar puntos de conexión dinámicos, ver 3.6	Tara multiplicativa, ver 3.7	Tara aditiva, ver 3.8	Tara intermedia, ver 3.9

3.1 Pesada con el DeltaTrac

El DeltaTrac es un indicador analógico, que simplifica la lectura de los resultados de pesada.

En el Master Mode puede elegir la forma cómo el DeltaTrac ha de indicar las diversas tareas de pesada DOSIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN o CONTROLAR.


Nota

 A través de las señales del DeltaTrac puede también controlar lámparas o válvulas, ver sección 4.5.4. Funciones suplementarias ID7-Base

Aplicación DOSIFICACIÓN

Para la dosificación a un peso teórico con control de tolerancia


Ejemplo: peso teórico = 1.000 kg, tolerancia = 1 %



Aplicación CLASIFICACIÓN

Para juzgar piezas a comprobar como BIEN, MUY LIGERO o MUY PESADO, con relación a un peso teórico y tolerancias +/- prefijadas.

Ejemplo: peso teórico = 1.000 kg, tolerancia = 1 %



Aplicación CONTROLAR

Para determinar la desviación entre el peso teórico y el peso actual.

Ejemplo: peso teórico = 1.000 kg, tolerancia = 1 %

DELTA	-0.100 kg	0.900 kg △△1	Peso por debajo del límite de tolerancia Diferencia: –0.100 kg
DELTA	+0.002 kg	1.002 kg △△1	Peso dentro de la tolerancia Diferencia: +0.002 kg
DELTA	+0.100 kg	1.100 kg	Peso por encima del límite de tolerancia Diferencia: +0.100 kg

ID7-Base Funciones suplementarias

3.1.1 Predeterminar valores teóricos DeltaTrac

Introducción numérica

- 1. Pulsar la tecla DELT.
- 2. Introducir el peso teórico y confirmar con ENTER.
- 3. Introducir la tolerancia en % y confirmar con ENTER.

Nota

Con la tecla CAMBIO FUNCIÓN puede elegir la unidad de peso para la introducción de valores teóricas DeltaTrac.

Corregir introducción

→ Corregir la introducción por caracteres con la tecla CLEAR.

Tomar valores fijos

El terminal de pesada ID7-Base tiene 999 memorias DeltaTrac de valor fijo para valores teóricos y tolerancias frecuentemente utilizados, que se programan en el Master Mode.

- 1. Introducir el número de la memoria DeltaTrac de valor fijo: 1 ... 999.
- 2. Pulsar la tecla DELT.

Muestra de referencia

- 1. Pulsar la tecla DELT.
- 2. Poner la muestra en la plataforma de pesada y confirmar con la tecla BALANZA.
- 3. Sólo con DOSIFICACIÓN y CLASIFICACIÓN: Introducir la tolerancia y confirmar con ENTER.
- 4. Retirar la muestra de la plataforma de pesada.

Valores límite

Valor teórico mínimo 10 digit, configurable en el Master Mode, véase

sección 4.3

Valor teórico máximo carga máxima configurada

Valor de tolerancia mínimo 1 digit

Valor de tolerancia máximo 10 % en las aplicaciones DOSIFICACIÓN, CONTROLAR

50 % en la aplicación CLASIFICACIÓN

Nota

peso.

Si los valores límite no se respetan, en el indicador aparece un aviso, p. ej. NOM-MIN = ..., para un valor teórico muy pequeño.

Borrar valor teórico DeltaTrac

→ Pulsar la secuencia de teclas DELT, CLEAR. En el indicador aparece brevemente DELTA BORRADO, luego la indicación del Funciones suplementarias ID7-Base

3.2 Pesada dinámica

La función pesada dinámica le permite pesar productos inquietos, p. ej. animales vivos. Fije para ello antes, el número de ciclos de pesada del valor de peso que ha de determinarse.

- 1. Poner el recipiente en la plataforma de pesada.
- 2. Tarar la plataforma de pesada.
- 3. Colocar en el recipiente el producto a pesar.
- 4. Pulsar la tecla DYN e introducir el número de ciclos de pesada. Valores posibles: 1 ... 255.
- 5. Iniciar la pesada dinámica con la tecla ENTER.
- 6. Una vez transcurrido el tiempo de ciclo, en la línea del centro del indicador aparece:

RESULTADO x.xxxx kg.

Este indicador se visualiza, hasta que se inicia o se borra la siguiente pesada.

Borrar resultado

→ Pulsar la tecla CLEAR.

Notas

- Los resultados de la pesada dinámica se imprimen automáticamente, si en el Master Mode está configurado AUTO IMPRESIÓN, ver sección 4.3.2.
- En la pesada dinámica no es posible la visualización del valor de peso BIG WEIGHT DISPLAY.
- La pesada dinámica puede también iniciarse a través del mando por interface AW016..., ver sección 6.2.

3.3 Cambiar unidad de peso

Si en el Master Mode está además configurada una segunda unidad de peso, es posible alternar entre ambas unidades de peso.

→ Pulsar la tecla UNIT.

El valor de peso se indica en la segunda unidad.

Nota

Unidades de peso secundarias posibles: g, kg, lb, oz, ozt, dwt.

ID7-Base Funciones suplementarias

3.4 Trabajos en alta resolución

Según la configuración en el bloque de Master Mode MODO CONTROL (véase página 33) puede visualizarse continuamente o a petición en alta resolución. Los valores de peso en alta resolución están marcados con un asterisco *.

Indicar el valor de peso en alta resolución

→ Pulsar la tecla X 10.

El valor de peso se indica en resolución mínimo 10 veces más alta. La resolución más alta se visualiza tanto tiempo, hasta que se pulsa de nuevo la tecla X 10.

Indicación

Con las plataformas de pesada contrastadas se muestra el valor de peso en resolución más alta sólo el tiempo que se mantiene pulsada la tecla X 10.

3.5 Indicar peso bruto

El peso bruto puede indicarse, sólo cuando está memorizado el peso de tara.

→ Pulsar la tecla BRUT y mantenerla pulsada. Se indica el peso bruto.

3.6 Predeterminar puntos de conexión dinámicos

Requisitos

- Interface 4 E/S-ID7 ó Box de relés 8-ID7 conectada.
- En el Master Mode está configurado SETPOINT MODE ON y al menos un punto de conexión dinámico.

Aplicación

Al sobrepasar o pasar por debajo los valores de punto de conexión predeterminados se asignan salidas digitales, p. ej. para el mando de lámparas y válvulas...

Los puntos de conexión dinámicos pueden ajustarse individualmente para cada pesada.

Los puntos de conexión permanecen, hasta que se sobreescriben con un nuevo valor o se borran.

Predeterminación de puntos de conexión


- 1. Pulsar la tecla SETP, aparece la petición de entrada para el primer punto de conexión dinámico.
- 2. Introducir el valor de peso deseado y confirmar con ENTER.
- 3. En caso de haberse configurado otros puntos de conexión dinámicos, aparece la petición de entrada para el siguiente punto de conexión dinámico.
- 4. Introducir el valor de peso deseado y confirmar con ENTER.
- 5. Repetir el procedimiento, hasta que se hayan entrado todos los puntos de conexión.

Funciones suplementarias ID7-Base

Borrado de puntos de conexión

→ Pulsar la tecla SETP y borrar el valor con la tecla CLEAR.

3.7 Función tara multiplicativa




La función tara multiplicativa es especialmente adecuada, cuando se llenan plataformas de carga con recipientes iguales. Si el número de recipientes y la tara de cada recipiente son conocidos, el terminal de pesada ID7-Base calcula la tara total.

- 1. Pulsar la tecla MULT-TARA.
- 2. Introducir el peso de tara conocido del recipiente solo y confirmar con ENTER.
- Introducir el número de recipientes y confirmar con ENTER.
 Con la plataforma de pesada descargada aparece en el indicador el valor de tara total con signo negativo.

Nota

Con la tecla CAMBIO FUNCIÓN puede elegir la unidad de peso para la introducción del peso de tara.

3.8 Función tara aditiva




Con la función tara aditiva puede tarar en pesadas vinculadas recipientes adicionales con peso de tara conocido, p. ej. cuando en una plataforma de carga se llenan distintos recipientes pesados

- 1. Poner el recipiente y pulsar la tecla ADD-TARA.
- 2. Introducir el peso de tara conocido y confirmar con ENTER. En el indicador de peso aparece el peso neto total.

Nota

Con la tecla CAMBIO FUNCIÓN puede elegir el peso de tara para la introducción.

3.9 Inter-tara



Con la función inter-tara puede registrar en pesadas vinculadas pesos de tara adicionales, sin perder el total bruto y total neto.

Ejemplo

En la producción o expedición se depositan en el envase de transporte cajas de cartón entre capas individuales. El peso de estas cajas de cartón se puede tarar con esta función.

- 1. Pulsar la tecla INTER-TARA.
- 2. Poner la tara intermedia, p. ej. la caja de cartón, y confirmar con ENTER. El valor del peso neto permanece invariable.

ID7-Base Funciones suplementarias

3.10 Indicar código ident y comprobar plataforma de pesada

Cada vez que se modifica la configuración de la plataforma de pesada el contador de código ident se incrementa en 1. Con plataformas de pesada calibradas, el código ident indicado debe coincidir con el código ident impreso en la pegatina.

Indicar código ident

→ Mantener pulsada la tecla PUESTA A CERO, hasta que en el indicador aparezca CÓDIGO IDENT = ...

Comprobar plataforma de pesada

→ Pulsar de nuevo la tecla PUESTA A CERO.

Se comprueba la plataforma de pesada conectada. El indicador visualiza CONTROL BALANZA y después de terminar el test BALANZA ESTÁ BIEN.

Nota

Si la plataforma de pesada es defectuosa, el indicador visualiza ERROR BALANZA.

3.11 Identificaciones

El terminal de pesada ID7-Base tiene 4 memorias de datos de identificación para el almacenamiento de los datos de identificación código A ... código D.

Las memorias tienen una designación, p. ej. No. de artículo, y un contenido, que identifica la pesada actual, p. ej. 1234567.

Las memorias se designan en el Master Mode, la designación puede anotarse en el teclado. Pulsando las teclas CODE aparece la designación en la indicación.

Los datos de identificación código A ... código D se pueden introducir o reclamar para cada pesada, y se imprimen inmediatamente.

3.11.1 Introducir identificación

Una identificación puede abarcar máx. 20 caracteres.

Introducir identificación numérica

- 1. Pulsar una de las teclas CODE A ... CODE D.
- Introducir con el teclado numérico los datos de identificación código A ... código D y confirmar con ENTER.

Funciones suplementarias ID7-Base

Introducir identificación alfanumérica

Pulsar una de las teclas CODE A ... CODE D.
 Las teclas de función se asignan a la siguiente ocupación:

ABCDE	FGHIJ	KLMNO	PQRST	UVWXY	Z/-()
Selección de una letra de A hasta E	Selección de una letra de F hasta J	Selección de una letra de K hasta O	Selección de una letra de P hasta T	Selección de una letra de U hasta Y	Selección de la letra Z y los caracteres especiales

- 2. Seleccionar el grupo de letras deseado, pulsar p. ej. la tecla KLMNO.
- Seleccionar la letra deseada.
 El indicador cambia otra vez a la selección anterior.
- 4. Para los otros caracteres de la introducción, repetir los pasos 2 y 3.

Nota

Las letras y los números pueden combinarse a voluntad.

Reclamar memoria de texto fijo de valor fijo

El terminal de pesada ID7-Base tiene 999 memorias para textos fijos, que en el Master Mode se pueden programar y utilizar como identificaciones.

- 1. Introducir número de memoria: 1 ... 999.
- Pulsar una de las teclas CODE A ... CODE D.
 El texto fijo memorizado está ahora asignado a la identificación código A ... código D elegida.

Otras posibilidades de la introducción

Las identificaciones pueden también introducirse a través de un lector de código de barras, ver sección 3.14, o a través de un teclado externo, ver sección 3.15.

3.11.2 Borrar identificaciones

→ Pulsar la tecla CODE A ... CODE D deseada y borrar con la tecla CLEAR el contenido de la memoria.

ID7-Base Funciones suplementarias

3.12 Reclamar informaciones

En el terminal de pesada ID7-Base pueden reclamarse contenidos de memoria e informaciones de sistema.

Pulsar la tecla INFO.
 Luego aparece la siguiente ocupación de las teclas de función:

DELT	TARA	техто	COART	FECHA	VERS
Indicar valores DeltaTrac	Indicar peso de tara	Indicar textos fijos y designación de las teclas AD	Reclamar contenido de memoria. Esta opción aparece sólo cuando está instalada la memoria coartada Alibi Memory-ID7	Indicar fecha y hora	Indicar números de versión de los módulos de software instalados

 Elegir la información deseada.
 La información se muestra durante la DURACION DE INDICACION selezionada, y después, el ID7-Base conmuta otra vez a operación de pesada.

Notas

- Si se visualizan varios valores, el ID7-Base conmuta, después de la DURACION DE INDICACION selezionada, automáticamente al siguiente valor.
- Con la tecla CLEAR se puede conmutar inmediatamente al siguiente valor, o retornar a la operación de pesada.
- Si la impresora GA46 está conectada, se imprimen automáticamente los números de versión de los módulos de software instalados.

3.12.1 Reclamar memoria de valor fijo

- 1. Pulsar la tecla INFO.
- Introducir el número de la memoria de valor fijo y según memoria de valor fijo deseada, pulsar la tecla DELT, TARA o TEXTO.

Reclamar la designación de las teclas CODE A ... CODE D

- 1. Pulsar la tecla INFO.
- 2. Pulsar una de las teclas CODE A ... CODE D. El indicador visualiza el código actual.

Funciones suplementarias ID7-Base

3.13 Imprimir o transmitir datos

Si está conectada una impresora o un ordenador, los resultados de pesadas se pueden imprimir o transmitir a un ordenador.

En el Master Mode puede configurar lo siguiente:

- los datos, que se imprimen o se transmiten,
- la transmisión de datos, manual o automática,
- la tecla, que activa la impresión o la transmisión de datos.

Ajuste de fábrica

- Activación manual con la tecla ENTER.
- Se transmite o imprime el contenido del indicador.

3.14 Introducir valores a través del lector de código de barras

Si al terminal de pesada ID7-Base ha conectado un lector de código de barras, puede ejecutar a través de él todas las introducciones requeridas, como p. ej. identificaciones o valores teóricos estándar.

3.14.1 Entrar por lectura cualquier introducción a través del lector de código de barras

Ejemplo Entrar por lectura identificación código A

- 1. Pulsar la tecla CÓDIGO A, el ID7-Base espera la introducción del código A.
- 2. Introducir identificación código A con el lector de código de barras. En el indicador aparece la identificación introducida por lectura.
- 3. Confirmar con ENTER la introducción del código de barras.

3.14.2 Entrar por lectura directa una introducción frecuentemente utilizada a través del lector de código de barras

Si el desarrollo de su trabajo exige siempre la misma introducción, puede configurar en el Master Mode (ver sección 4.5.3) el lector de código de barras de tal manera, que para la introducción del código de barras no sea necesario pulsar ninguna tecla más en el terminal ID7-Base.

Ejemplo Los códigos de barras son automáticamente entrados por lectura como código A Si el desarrollo del trabajo exige la introducción del código A:

→ Introducir la identificación código A con el lector de código de barras.
En el indicador aparece la identificación introducida por lectura y es procesada automáticamente por el ID7-Base como código A.

ID7-Base Funciones suplementarias

3.15 Trabajos con el teclado externo

Además de las teclas alfanuméricas y las teclas del teclado numérico, pueden también manejarse otras funciones de balanza a través del teclado externo AK-MFII.

Función en el ID7-Base	Teclado externo	Función en el ID7-Base	Teclado externo
Tecla de función F1	F1	Tecla CÓDIGO A	Shiff F1
Tecla de función F2	F2	Tecla CÓDIGO B	Shiff F2
Tecla de función F3	F3	Tecla CÓDIGO C	Shiff F3
Tecla de función F4	F4	Tecla CÓDIGO D	Shiff F4
Tecla de función F5	F5		
Tecla de función F6	F6		
Tecla CAMBIO FUNCIÓN	F7		
Tecla INFO	F8		
Tecla BALANZA	F9	Tecla BALANZA	Shiff F9
Tecla PUESTA A CERO	F10	Tecla PUESTA A CERO	Shiff F10
Tecla TARA	F11	Tecla TARA	Shiff F11
Tecla TARA ESTÁNDAR	F12	Tecla TARA ESTÁNDAR	Shift F12

Nota

El idioma de su teclado externo puede configurarlo en el bloque Master Mode TECLADO LAYOUT EXT., véase página 31.

Funciones suplementarias ID7-Base

3.16 Trabajo con una indicación secundaria

Al ID7-Base puede conectarse un terminal de pesada ID1 Plus, ID3s u otro terminal de pesada ID7-... como indicación secundaria.

Requisitos

- Interface CL20mA-ID7 en modo operativo pasivo (ajuste de fábrica) instalado.
- Ajuste AUTO-DIR elegido en el Master Mode (véase página 41).
- El terminal de pesada está conectado como indicación secundaria a través del cable 00 504 511.

Posibilidades de mando en la indicación secundaria

En la indicación secundaria son también posibles las siguientes funciones:

- Puesta en cero
- Tarado

ID7-... como indicación secundaria


En el ID7-... como indicación secundaria se muestra el valor de peso con indicación grande (BIG WEIGHT DISPLAY ON).

ID7-Base Ajustes en el Master Mode

4 Ajustes en el Master Mode

4.1 Master Mode en sinopsis

En el Master Mode adapta Vd. el ID7-Base a sus necesidades. Éste se compone según configuración de 4 ó 5 bloques de Master Mode, que están divididos en otros bloques.



TERMINAL Para ajustes de sistema, como p.ej. introducción de fecha y hora o carga de textos fijos, ver sección 4.3.2.

PAC Para configurar parámetros específicos a la aplicación. Este bloque no aparece en el ID7-Base.

BALANZA Para seleccionar una de las plataformas de pesada conectadas. Los parámetros, que corresponden al valor de peso, p.ej. control de estabilización, unidad, etc., se configuran para cada plataforma de pesada elegida, ver sección 4.4.

INTERFACES Para seleccionar un interface. Configura para cada interface los parámetros de comunicación, ver sección 4.5.

SERVICE Para la configuración de plataforma(s) de pesada. Con plataformas de pesada IDNet sólo para el técnico de servicio de METTLER TOLEDO.

Ajustes en el Master Mode ID7-Base

4.2 Manejo del Master Mode

4.2.1 Entrada al Master Mode

- Pulsar la tecla MODE.
 Si la ocupación de teclas de función actual no contiene MODO, conmutar con la tecla CAMBIO FUNCIÓN a la ocupación con MODO.
- Introducir el código personal si está configurado.
 El indicador visualiza el primer bloque de Master Mode TERMINAL.

4.2.2 Ocupación de las teclas de función en el Master Mode

Las teclas de función están ocupadas en el Master Mode como sigue:

←	\rightarrow	\uparrow	FIN	ОК
Cambiar en un plano al bloque anterior	Cambiar en un plano al bloque siguiente	Salir del plano y retornar al bloque superior	Salir del Master Mode y retornar a operación normal	Reclamar el bloque inferior o confirmar la selección

→ Seleccionar la función pulsando la tecla de función.

Ejemplo

→ Pulsar la tecla FIN, para salir del Master Mode y retornar al modo de operación normal.


Si las teclas de función están ocupadas de otra manera

→ Pulse la tecla CAMBIO FUNCIÓN tantas veces, hasta que aparezca la ocupación de tecla de funciónantes indicada.

4.2.3 Orientación en el Master Mode

Para mejor orientación, el indicador visualiza los últimos pasos en la ruta del bloque de Master Mode actual.

Ejemplo Las 3 primeras líneas del indicador indican la siguiente ruta para selección de la aplicación DeltaTrac DOSIFICACIÓN:



4.2.4 Introducciones en Master Mode

En el Master Mode son válidas para introducciones las siguientes reglas básicas:

- Confirmar con ENTER las introducciones (alfa)numéricas.
- Introducción alafanumérica con el ID7-Base: ver sección 3.11.
- Para tomar el valor indicado: pulsar la tecla ENTER.

ID7-Base Ajustes en el Master Mode

4.2.5 Entrada de urgencia en el Master Mode


Si para el acceso al Master Mode le fue concedido un código personal, el que no puede recordar, es posible, pese a ello, entrar al Master Mode:

→ Introducir como código personal la secuencia de caracteres C, L, E, A, R.

4.3 Bloque de Master Mode TERMINAL

4.3.1 Bloque de Master Mode TERMINAL en sinopsis

En el bloque de Master Mode TERMINAL realiza Vd. los siguientes ajustes de sistema:



Leyenda • Los bloques sobre fondo **gris** se describen a continuación en detalle.

• Los ajustes de fábrica están impresos en negrita.

Ajustes en el Master Mode ID7-Base

4.3.2 Ajustes en el bloque de Master Mode TERMINAL

TARA FIJA	Almacenar valores de tara en memorias de tara de valor fijo protegidas contra corte de corriente de red
CARGAR TARA FIJA	1. Introducir TARA FIJA NO.: 1 999.
	2. Introducir el peso de tara para la memoria seleccionada en la unidad indicada.
	3. Repetir los dos primeros pasos para cargar otros valores de tara fijas.
	4. Terminar la introducción: Confirmar el TARA FIJA NO. con ENTER.
BORRAR TODAS TARAS	Borrar todas las memorias de taras de valor fijo.

TEXTOS FIJOS	Almacenar textos en memorias de textos de valor fijo protegidas contra corte de corriente de red
	Estos textos pueden p.ej. asignarse como identificaciones, o emitirse para la impresión.
CARGAR TEXTOS FIJOS	1. Introducir TEXTO FIJO NO.: 1 999.
	2. Introducir texto para la memoria seleccionada: máx. 20 caracteres.
	3. Repetir los dos primeros pasos para cargar otros textos fijos.
	4. Finalizar la introducción: Confirmar el número de memoria con ENTER, sin ninguna introducción.
BORRAR TODOS TEXTOS	Borrar todas las memorias de textos de valor fijo.
Observación	Al encender con nuevo start, se visualiza el texto fijo No. 20, ver sección 2.1.

DELTA FIJO	Almacenar combinaciones de peso teórico/tolerancia en memorias DeltaTrac de valor fijo protegidas contra corte de corriente de red
CARGAR DELTA FIJO	1. Introducir DELTA FIJO NO.: 1 999.
	2. Introducir el peso teórico TEÓR en la unidad indicada.
	3. Introducir la tolerancia TOL en %.
	4. Repetir los tres primeros pasos para introducir otros delta fijos.
	5. Finalizar la introducción: Confirmar el número de memoria con ENTER, sin ninguna introducción.
BORRAR TODOS DELTAS	Borrar todas las memorias DeltaTrac de valor fijo.

ID7-Base Ajustes en el Master Mode

DELTATRAC	Seleccionar aplicación DeltaTrac
TYPE	Seleccionar aplicación DeltaTrac.
DOSIFICACION	Dosificar el peso teórico dentro de un margen de tolerancia (ajuste de fábrica).
CLASIFICACION	En base al peso teórico y la tolerancia, evaluar las piezas a comprobar como bien, muy ligero o muy pesado.
CONTROLAR	Fijar desviación entre peso teórico y peso actual.
IMPRESION AUTO DENTRO TOL	Impresión automática, cuando el peso actual está dentro de la tolerancia prefijada.
IMPRESION SOLO DENTRO TOL	Impresión sólo cuando el peso actual está dentro de la tolerancia prefijada.
MIN. DELTA	Fijar el peso teórico mínimo Configurable entro 10 100 d, ajuste de fábrica: 40 d.

IDIOMA	Elegir idioma de diálogo
	Ajuste posible: alemán, inglés, francés, nerlandés, italiano, español

LAYOUT TECLADO EXT.	Seleccionar la composición de teclado del teclado externo conectado
	Ajuste posible: Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, Italia, España, Escandinavia, Rusia, Polonia, Bélgica, Suiza, Eslovaquia, Chequia, Latino-América, Canadá,

TECLAS A B C D	Designar teclas de identificación CODE A CODE D
TECLA A	Datos de identificación CODE A
TEXTO	Ajuste de fábrica: ARTÍCULO NO.
LARGO DE DATOS	Posibilidad de máx. 30 caracteres, ajuste de fábrica: 20 caracteres
TECLA B	Datos de identificación CODE B
TEXTO	Ajuste de fábrica: PEDIDO NO.
LARGO DE DATOS	Posibilidad de máx. 30 caracteres, ajuste de fábrica: 20 caracteres
TECLA C	Datos de identificación CODE C
TEXTO	Ajuste de fábrica: CÓDIGO NO.
LARGO DE DATOS	Posibilidad de máx. 30 caracteres, ajuste de fábrica: 20 caracteres
TECLA D	Datos de identificación CODE D
TEXTO	Ajuste de fábrica: DOCUMENTO NO.
LARGO DE DATOS	Posibilidad de máx. 30 caracteres, ajuste de fábrica: 20 caracteres

Ajustes en el Master Mode ID7-Base

FECHA / HORA	Introducir fecha y hora
TYPE	
EUROPA	Seleccionar formato europeo: día.mes.año / (24) horas.minutos.segundos.
USA	Seleccionar formato americano: mes.día.año / (12) horas.minutos.segundos AM/PM
FECHA	Introducir la FECHA en formato deseado.
HORA	Introducir la HORA en formato deseado.
Observaciones	Introducir números de un dígito con cero precedente.
	Conmutar entre AM y PM: Pulsar la tecla CAMBIO FUNCIÓN.
	La fecha y la hora pueden imprimirse.
	El reloj continúa funcionando después de apagar el terminal.

CÓDIGO PERSONAL	Cargar o borrar el código para entrar al Master Mode
CÓDIGO	Introducir el código con máx. 8 caracteres alfanuméricos.
Observación	Si no se ha introducido ningún código, se tiene libre acceso al Master Mode.

MASTER MODE POSICIÓN INICIAL	Seleccionar la posición inicial para ingresar al Master Mode
NORMAL	La selección de los bloques de Master Mode comienza siempre con el bloque TERMINAL (ajuste de fábrica).
ÚLTIMA POSICIÓN	Al entrar al Master Mode se visualiza inmediatamente el último bloque elaborado.

PROTECTOR DE PANTALLA	Activar o desactivar el protector de pantalla
TIEMPO DE ESPERA	Introducir el tiempo hasta que se active el protector de pantalla. Valores posibles: 1 99 minutos
Observación	A fin de que todos los elementos del display mantengan la misma intensidad luminosa, recomendamos no desactivar el protector de pantalla.

BIG WEIGHT DISPLAY	Activar o desactivar visualización a pleno indicador del valor de peso
	Ajuste de fábrica: BIG WEIGHT DISPLAY ON.

ID7-Base Ajustes en el Master Mode

MODO CONTROL	Ajuste del modo control	
TECLA X 10	Activación del modo control a través de la tecla X 10 (ajuste de fábrica)	
MODO CONTROL ON	Este ajuste es sólo posible en balanzas no contrastadas. El terminal de pesada trabaja siempre en la resolución más alta.	

PESADA DINÁMICA	Configurar impresión para pesada dinámica	
NINGUNA IMPRESIÓN	Los resultados no se imprimen automáticamente en la pesada dinámica (ajuste de fábrica).	
AUTO IMPRESIÓN	Los resultados se imprimen automáticamente en la pesada dinámica. Los valores de peso dinámicos están marcados con "Resultado:" en la impresión.	

MODO ID5	Activar o desactivar la compatibilidad precedente con ID5		
	Si se ha elegido el MODO ID5 ON, el ID7-Base funciona con compatibilidad precedente al ID5.		
	Ajustes afectados Largo de texto de datos de identificación Largo de texto de teclas CODE A D máx. 18 caracteres Fecha/Hora dd/mm/aa, hh-mm-ss Comando impresión de código de barras P\$#1 EAN13 P\$#2 Código 39 P\$#3 EAN13		
	Ajuste de fábrica: MODO ID5 OFF		

DURACION DE INDICACION	Seleccionar duración de indicación para mensajes	
MENSAJES DE ERROR	Seleccionar duración de indicación para mensajes de error; ajuste de fábrica: 2 segundos	
MENSAJES DE INFORMAC	Seleccionar duración de indicación para mensajes de información; ajuste de fábrica: 3 segundos	

Ajustes en el Master Mode ID7-Base

PETICION DE INTRODUCCION	Petición de la introducción del Code A D On/Off	
CODE A CODE D	Si se ha elegido PETICION DE INTRODUCCION CODE X ON, se puede proceder a una pesada, sólo después de haber introducido el código correspondiente. Otras configuraciones: CAMBIAR Se debe introducir un nuevo código REPETIR Se recomienda repetir la última introducción Ajuste de fábrica: Petición de introducción desactivada para todos los códigos	
Nota	La petición de introducción se activa pulsando las siguientes teclas: ENTER en el ID7-Base START en el ID7-Dos PLUS o DEPÓSITO en el ID7-Form	

RESET TERMINAL	Restaurar al ajuste de fábrica todas las funciones de terminal		
	DELTATRAC MASTER MODE POSICIÓN INICIAL BIG WEIGHT DISPLAY PESADA DINÁMICA MODO CONTROL MODO ID5 DURACION DE INDICACION PETICION DE INTRODUCCION	Dosificación normal on ninguna impresión TECLA X 10 off 2 / 3 segundos off	
Observación	No se afectan las memorias de valor fijo.		

4.4 Bloque de Master Mode BALANZA


La plataforma de pesada se selecciona en el primer bloque:

BALANZA 1 ... BALANZA 3.

Las otras posibilidades de ajuste son iguales para todas las plataformas de pesada conectadas.

4.4.1 Bloque de Master Mode BALANZA en sinopsis

En el bloque de Master Mode BALANZA puede realizar los siguientes ajustes para el valor de peso:



Leyenda

- Los bloques sobre fondo **gris** se describen a continuación en detalle.
- Los ajustes de fábrica están impresos en negrita.
- Los bloques que aparecen sólo bajo determinadas condiciones, están **punteados**.

4.4.2 Ajustes en el bloque de Master Mode BALANZA

ADAPT. PROCESO PESAR	Adaptar plataforma de pesada al producto a pesar
PESADA UNIVERSAL	Para cuerpos sólidos, dosificación grosera o pesada de control (ajuste de fábrica).
PESADA ABSOLUTO	Para cuerpos sólidos y pesadas bajo extremadas condiciones (p.ej. fuertes vibraciones o pesado de animales).
DOSIFICACIÓN FINA	Para productos a pesar líquidos o en polvo.

ADAPT. VIBRACIÓN	Adaptar plataforma de pesada a las influencias de vibración del entorno
CONDICIONES NORMAL	Ajuste de fábrica.
CONDICIONES EXTREM	La plataforma de pesada trabaja más despacio, pero es menos sensible, p.ej. adecuada para las oscilaciones de edificios y vibraciones en el lugar de montaje.
CONDICIONES IDEALES	La plataforma de pesada trabaja muy rápido, pero es muy sensible, p.ej. adecuada para un lugar de montaje muy quieto y estable.

CONTROL ESTABILIZAC	Adaptar control de estabilización automático		
	ASD = 1 $ASD = 2$ $ASD = 3$	Control de estabilizad	bión desactivado plataformas de pesada no aptas para la buena capacidad de reproducción (ajuste de fábrica) muy buena capacidad de reproducción

AUTOCERO	Corrección punto cero automática On/Off	
	La corrección automática del punto cero corrige el peso de las suciedades leves en las plataformas de pesada descargadas. Ajuste de fábrica: AUTOCERO ON	
Observación	En las plataformas de pesada aptas para la calibración está siempre activada la corrección de punto cero.	

AUTOTARA	Tara automática On/Off	
	Ajuste de fábrica: AUTOTARA OFF	

RESTART	Función Restart On/Off	
	Si está configurado RESTART ON, después de interrumpir la alimentación de corriente quedan memorizados el punto cero y el valor de tara. Al encenderlo de nuevo, el terminal muestra el peso actual. Ajuste de fábrica: RESTART OFF	

SEGUNDA UNIDAD	Elegir segunda	Elegir segunda unidad		
	Unidades posibl	Unidades posibles: g, kg, lb, oz, ozt, dwt Unidad Abreviatura Conversión en g		
	Kilogramo	kg	= 1000 g	
	Libra	lb	≈ 453,59237 g	
	Onza	OZ	≈ 28,349523125 g	
	Onza troy	ozt	≈ 31,1034768 g	
	Pennyweight	dwt	≈ 1,555173843 g	
	Gramo	g	= 1 g	
Observación	En las plataform admitidas.	nas de pesada c	alibradas aparecen sólo las unidades metrológicas	

DISPLAY UPDATE	Ajustar la velocidad de visualización del indicador de peso	
	Seleccionar el número de updates por segundo (UPS). Valores posibles: 6, 10, 15, 20 UPS	
Observaciones	Este bloque aparece sólo cuando la plataforma conectada soporta la función DISPLAY UPDATE.	
	Los ajustes posibles dependen de la plataforma de pesada conectada.	

RESET BALANZA	Restaurar plataforma de pesada al ajuste de fábrica		
	ADAPT. PROCESO PESAR ADAPT. VIBRACION CONTROL ESTABILIZAC AUTOCERO AUTOTARA RESTART	pesada universal condiciones normales ASD = 2 On Off Off	

4.5 Bloque de Master Mode INTERFACE

Seleccionar la conexión de interfaces

→ Seleccionar en el primer bloque la conexión de interfaces: COM1, COM2, COM3, COM4, COM5 ó COM6.

Seleccionar tipo de interface

→ Indicar el tipo de interface para el interface COM1 ... COM6 elegido.

Tipos de interface posibles

NO OCUPADO Si el conector de interface elegido no está ocupado.
 GA46 Para la conexión de la impresora GA46/GA46-W.

El intercambio de datos se efectúa a través del interface RS232-ID7. Otras posibilidades de configuración se describen en las instrucciones de manejo y de instalación GA46. Esta selección no aparece, si ya está configurada una impresera CA46.

impresora GA46.

• CÓDIGO DE BARRAS Para la conexión de un lector de código de barras. El

intercambio de datos se efectúa a través del interface

RS232-ID7. Otros ajustes, ver 4.5.3.

• RS232 En la conexión elegida debe estar instalado un interface

RS232-ID7. Otros ajustes, ver 4.5.2.

• MEMORIA COARTADA Sólo para COM2 ... COM6. En la conexión elegida debe

estar instalada la memoria coartada Alibi Memory-ID7. En el Master Mode no es necesario hacer ningún otro ajuste.

Esta selección no aparece, si ya está configurada una

memoria coartada ID7.

• CL20 mA Sólo para COM2 ... COM6. En la conexión elegida debe

estar instalado un interface CL20mA-ID7.

Otros ajustes, ver 4.5.2.

• RS422 Sólo para COM5/COM6. En la conexión elegida debe estar

instalado un interface RS422-ID7. Otros ajustes, ver 4.5.2.

RS485
 Sólo para COM5/COM6. En la conexión elegida debe estar

instalado un interface RS485-ID7. Otros ajustes, ver 4.5.2.

4 I/O Sólo para COM5/COM6. En la conexión elegida debe estar

instalado un interface 4 I/O-ID7 con box de relés 4-ID7.

Otros ajustes, ver 4.5.4.

BOX DE RELÉS 8
 Sólo para COM5/COM6. En la conexión elegida debe estar

instalado un interface RS485-ID7 con box de relés 8-ID7.

Otros ajustes, ver 4.5.4.

ANALOG OUTPUT Sólo para COM5/COM6 con interface de salida analógica

Analog-Output-ID7 instalado.

• ETHERNET Sólo para COM2 ... COM6. En la conexión elegida debe

estar instalado un interface Ethernet-ID7.

PROFIBUS-DP Sólo para COM2 ... COM6. En la conexión elegida debe

estar instalado un interface Profibus-DP-ID7.

BALANZA SICS

Para la conexión de una balanza de referencia. Con este fin en la conexión de interface elegida debe estar instalado un interface RS232-ID7 y la balanza de referencia debe al menos poder procesar un conjunto de comandos SICS Nivel 0. Esta selección ya no aparece, cuando se ha conectado un total de 3 balanzas al ID7-Base.


Con la selección de BALANZA SICS se asignan los siguientes ajustes estándar: Modo SICS, 9600 Baud, 8 bits, 1 stopbit,

sin paridad. Otros ajustes, véase 4.5.2.

• WLAN Sólo para COM2 ... COM6. En la conexión elegida debe

estar instalado un interface WLAN-ID7.

4.5.1 Bloques de Master Mode RS232, RS422, RS485, CL20mA en sinopsis



Leyenda

- Los bloques sobre fondo **gris** se describen a continuación en detalle.
- Los ajustes de fábrica están impresos en **negrita**.
- Los bloques que aparecen sólo bajo determinadas condiciones, están punteados.

4.5.2 Ajustes en los bloques de Master Mode RS232, RS422, RS485, CL20mA

RS232, RS422, RS485,	CL20mA	
MODO OPERATIVO	Esta selección aparece sólo con el bloque de Master Mode RS485.	
COMBINACIÓN 1:1	El terminal de pesada ID7-Base y el periférico están directamente conectados.	
BUS – SLAVE	Para operar el terminal de pesada ID7-Base en un sistema de bus. Para el diálogo se configuran automáticamente los siguientes parámetros: ningún handshake, ninguna transmisión continua, ninguna cadena de transferencia, limitación de cadena fija $C_R L_F$. El PC es el master, los terminales funcionan como slaves, y transmiten sólo por demanda del master. Después de transmitir un mando, el master debe esperar, hasta recibir la respuesta del slave. Cada terminal debe estar asignado a una dirección concreta. Otro ajuste: Introducir la DIRECCIÓN DE TERMINAL. Direcciones posibles: 1 31	
COMUNICACIÓN	Ajuste del parámetro de comunicación (los ajustes de fábrica están impresos en negrita). Todos los parámetros se visualizan en una página del display y se pueden configurar allí; para más información sobre la asignación de las teclas de función véase página 42.	
BITS PER CHARACTER	Ajustes posibles: 7 Bit , 8 Bit	
STOPBITS	Ajustes posibles: 1 Stopbit, 2 Stopbits	
PARITY	Ajustes posibles: Parity even , Parity odd, Parity space, Parity mark, No parity	
BAUDRATE	Ajustes posibles: 150, 300, 600, 1200, 2400 , 4800, 9600, 19200 baudios	
MODO	Configurar modo operativo. Esta selección no aparece cuando el interface RS485-ID7 se opera en el modo BUS – SLAVE.	
AJUSTE ESTÁNDAR	Asignar modo operativo al ajuste de fábrica: Modo diálogo MMR, ningún Handshake, ninguna AutoSend (ninguna transmisión continua), cadena de transferencia: estándar, limitación de cadena: C_RL_F	
MODO DIÁLOGO	Para el diálogo entre terminal de pesada ID7-Base y ordenador. Otros ajustes, ver sección siguiente.	
MODO DE IMPRESIÓN	Para la impresión de datos de pesada, p.ej. a una impresora de formularios. Otros ajustes, véase página 44.	

Configurar modo diálogo

MODO DIÁLOGO	Configurar diálogo entre ID7-Base y ordenador	
MMR	Modo diálogo con el conjunto de mandos MMR, ver sección 5.1. Todos los parámetros se visualizan en una página del display y se pueden configurar allí; para más información sobre la asignación de las teclas de función véase página 42.	
HANDSHAKE	 Ajustes posibles: NINGÚN HANDSHAKE CL-HANDSHAKE – otras informaciones sobre CL-Handshake, ver página 43. XON-XOFF PROTOCOLO. 	
TRANSMISIÓN CONTINUA AUTOMÁTICA	Este bloque no aparece para el interface RS485-ID7. Ajustes posibles: NINGUNA AUTOTRANS. AUTO SIR – después de cada ciclo de medición se transmite un valor de peso	
	 AUTO DIR – los valores de peso se transmiten como en AUTO SIR, transmitiéndose además los caracteres especiales en el display a un segundo indicador. Perámetros de comunicación fijos: 9600 baudios, 7 Bit, 2 Stopbits, Parity even 	
	 AUTO SR – después de cada modificación de peso mayor que el valor ajustado, se envía un valor de peso en reposo y luego un valor de peso dinámico. 	
CADENA DE TRANSF.	Este bloque no aparece para el interface RS485-ID7. Ajustes posibles:	
	 ESTÁNDAR – Bruto, Neto, Tara OPCIÓN 082/083 – Bruto, Neto, Tara en forma GNT, véase instrucciones de manejo, opción 082. DEFINIDO POR USUARIO – introducir los números de los bloques de aplicación que se han de transmitir o imprimir. 	
LIMITACIÓN CADENA	Ajustes posibles: • <cr><lf> (ajuste de fábrica) • <stx><etx> • BLOCKCHECK-CHAR •<cr></cr></etx></stx></lf></cr>	
SICS	Modo Diálogo con el Standard Interface Command Set (SICS), ver sección 6.3.	
STANDARD	Ajuste estándar: sin Handshake, sin Autorepeat.	
HANDSHAKE	Ajustes posibles como MMR, ver arriba.	
REPETICION AUTOM.	Ajustes posibles como MMR, ver arriba. AUTO-DIR no es posible con SICS.	

MODO DIÁLOGO	Configurar diálogo entre ID7-Base y ordenador
TOLEDO CONTINUOUS	Para la transmisión continua de valores neto y valores de tara a aparatos METTLER TOLEDO, p.ej. a un segundo indicador. Descripción, ver sección 5.2. Este bloque aparece sólo con el interface RS485-ID7.
CHECKSUM ONI	Byte suma de control acitvado, ajuste de fábrica
CHECKSUM OFF	Byte suma de control desactivado, el formato de transmisión se acorta en 1
TOLEDO SHORT CONTINUOUS	Para la transmisión continua de valores neto a aparatos METTLER TOLEDO, p.ej. un segundo indicador. Descripción, ver sección 5.2. Este bloque no aparece con el interface RS485-ID7.
CHECKSUM ONI	Byte suma de control acitvado, ajuste de fábrica
CHECKSUM OFF	Byte suma de control desactivado, el formato de transmisión se acorta en 1
PE SEND CONTINUOUS	Para la conexión de una balanza PE como balanza de referencia, sólo con ID7-Count y CL20mA-ID7.

Introducir parámetros de interface

Teclas de función

Las teclas de función están ocupadas en los bloques COMUNICACIÓN y LIMITACIÓN CADENA como sigue:

<->	<	>	STD	1
Seleccionar parámetro	Ajustar parámei	ro	Seleccionar ajuste están- dar; está encendido si está seleccio- nado ajuste de fábrica	Transmitir ajustes y regresar al bloque supe- rior

CL-Handshake

CL-Handshake permite sólo 3 modos de mando por interface:

Handshake en dirección de recepción, en dirección de transmisión y en ambas direcciones.

Después de encenderlo y después de cada interrupción, el ID7-Base intenta establecer el handshake en ambas direcciones.

CL-Handshake en dirección de recepción

Este modo de CL-Handshake se presta para la transmisión de datos del ID7-Base al ordenador.

- 1. El ID7-Base transmite SYN después de encenderlo.
- 2. Después de encenderlo o después de la recepción de SYN, el ordenador transmite la señal ACK.
- 3. A continuación, después de cada ACK, el ID7-Base transmite la respuesta a un mando o a una pulsación de tecla.

CL-Handshake en dirección de transmisión

Este modo de CL-Handshake se presta para la transmisión de datos del ordenador al ID7-Base.

- 1. El ID7-Base transmite SYN después de encenderlo.
- 2. Después de encenderlo o después de la recepción de SYN, el ordenador transmite la señal SYN.
- 3. El ID7-Base confirma la recepción de SYN de nuevo con SYN, y señaliza la disponibilidad de recepción con ACK.
- 4. Luego, el ordenador puede transmitir un mando después de cada ACK.

CL-Handshake en ambas direcciones

- 1. El ID7-Base transmite SYN después de encenderlo.
- 2. Después de encenderlo o después de la recepción de SYN, el ordenador transmite la señal SYN.
- 3. El ID7-Base confirma la recepción de SYN de nuevo con SYN, y señaliza la disponibilidad de recepción con ACK.
- 4. El ordenador señaliza la disponibilidad de recepción con ACK.
- 5. Durante el funcionamiento, el ID7-Base recibe datos y transmite ACK, cuando está disponible para recibir nuevamente datos.
 - El ordenador recibe datos y transmite ACK, cuando está disponible para recibir nuevamente datos.

Configurar modo de impresión

MODO DE IMPRESIÓN	Configurar la impresión en un	a impresora externa		
HANDSHAKE	Ajustes posibles: NINGÚN HANDSHAKE XON-XOFF PROTOCOLO			
LARGO DE LÍNEA	Introducir número de caracteres Ajustes posibles: Ajuste de fábrica:	s por línea. 1 80 caracteres 40 caracteres		
LÍMITE DE LÍNEAS	Introducir caracteres ASCII para Ajustes posibles: Ajuste de fábrica:	límite de líneas. ASCII 0 255 ASCII 013 010 (C _R L _F)		
INFORME MODE	Asignación de uno de los dos configurada. Ajustes posibles:	formatos de impresión posibles para la impresora		
	• INFORME MODE A	p. ej. para impresora de rollo		
	• INFORME MODE B	p. ej. para impresora de A4		
CONFIGURAC. IMPRESIONES	Configuración de las impresiones que están asignadas a las distintas teclas. La configuración actual de cada tecla disponible se puede imprimir a través de la combinación de teclas MODIFICAR CONFIGURACIÓN, F▶ (si es necesario, varias veces) y PRINT.			
TECLA DE	Opciones para la configuración			
TRANSFER TECLA CÓDIGO A	BORRAR TODO	todos los bloques de la cadena de caracteres se borrarán		
	CARGAR ESTÁNDAR	Específico de cada tecla		
TECLA CÓDIGO D	MODIFICAR CONFIGURACIÓN	l véase la sección siguiente		
	AVANCE DEL PAPEL	Margen de ajuste: 0 9 líneas		
TECLA DINÁMICA Teclas depen- dientes del Pac	INFORME ON/OFF	Conectar / desconectar la impresión de tecla		
REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA Conectar / desconectar la impresión automática para la tecla de tra Si está seleccionada la REPRODUCCIÓN AUTOM. ON, con cada > x dígitos se generará automáticamente una impresión po transferencia. Si la opción REPRODUCCIÓN AUTOM. ON está confirmada con O entrada de x.				
	Ajustes posibles:	de 1 a 255 dígitos (ajuste de fábrica: 10 dígitos)		

Modificar configuración

Teclas de función

Las teclas de función se han asignado de la siguiente forma en MODIFICAR CONFIGURACIÓN:

<	>	F►	ADD	1
Mostrar introducción anterior	Mostrar introducción siguiente	Seleccionar la función de la tecla de función F5: ADD, INTR, etc.	ADD INTR EDIT BORRAR IMPR	Regresar al nivel superior; No se aplican modificacio- nes

La impresión se puede editar por medio de la tecla de función F5:

ADD Añade una nueva introducción al final de la impresión.

INTR Inserta delante de la introducción indicada una nueva introducción.

EDIT Cambia al modo EDIT para editar la introducción indicada.

BORRAR Elimina la introducción indicada. IMPR Genera una impresión de la tecla.

Modo EDIT

Teclas de función

En el modo EDIT se dispone de las siguientes teclas de función:

<->	<	>	FT	GUARD	\uparrow
Seleccionar parámetro	Ajustar parámetro, Re Pág	Ajustar parámetro, Av Pág	Seleccionar la función de la tecla de función F5: GUARD, EDIT	Confirmar modificacio- nes y regre- sar al nivel superior	Cancelar el modo EDIT y regresar al nivel supe- rior. No se aplican modi- ficaciones

Página del display

La configuración de los parámetros de una introducción aparece bien visible en una página del display (ejemplo):

TECLA DE TRA	ANSFERENCIA[EDIT]	(2/7)	
MODELO: BA		ESTILO: ===	
CRLF: SÍ	FILL: NO	PAD: 01	
DATOS:		011-013	

Primera línea del display

Información de orientación en una introducción

- Nombre de tecla
- Modo: EDIT, INTR o ADD
- Número de la introducción indicada y número completo de las introducciones para la impresión actual.

Parámetro MODELO

Posibilidades de selección:

BA Emitir el contenido de un bloque de aplicación con o sin denominación
TEXTO Imprimir un texto a discreción
CHRN Insertar una línea en blanco o un número discrecional n de caracteres
ASCII en la línea, p. ej. para tablas
Selección de caracteres a través de DATOS
LÍNEA Línea de separación con un carácter alfanumérico discrecional
BD Recurre a un campo de la base de datos. Al imprimir un campo se
muestran todas las introducciones del campo en una lista.

La opción BD sólo está disponible, si la aplicación del software es

compatible con el acceso a una base de datos.

Los campos disponibles de la base de datos son específicos de la

aplicación.

Parámetro ESTILO

ESTILO determina el formato, en el cual se imprimirán la denominación y el contenido del bloque de aplicación; posibilidades de configuración:

MODELO	ESTILO	
BA BD	= -	Denominación y contenido en composición en bloque
		Denominación y contenido en dos líneas, composición en bloque
	<u>=</u> u-	Denominación y contenido separados por espacios adicionales en blanco
		Contenido solo, rectificado por la izquierda
		Contenido solo, centrado
		Contenido solo, rectificado por la derecha
TEXTO	I	Rectificado por la izquierda
		Centrado
		Rectificado por la derecha

Parámetro CRLF Forzar un salto de línea; el parámetro CRLF sólo está disponible para: J Texto, rectificado por la izquierda Contenido solo, rectificado por la izquierda Denominación y contenido separados por espacios adicionales en blanco Modelo CHRn Parámetro FILL Representar el contenido con espacios en blanco a la izquierda hasta alcanzar la longitud máx. disponible; el parámetro FILL sólo está disponible para: Denominación y contenido separados por espacios adicionales en blanco Contenido solo, rectificado por la izquierda Contenido solo, centrado Parámetro PAD Imprimir la denominación y el contenido separados por espacios en blanco Ajustes posibles: 0 ... 63 espacios en blanco adicionales. El parámetro PAD sólo está disponible para: • Eu Denominación y contenido separados por espacios adicionales en blanco

Contenido solo, rectificado por la izquierda

Parámetro DATOS/ CAMPO

Según el MODELO seleccionado está disponible DATOS o CAMPO.

MODELO	DATOS / CAMPO	INTRODUCCIÓN
LÍNEA	DATOS	1 carácter alfanumérico También es posible la introducción como código ASCII, véase abajo
BA	DATOS	Número del bloque de aplicación que se debe emitir: xxx Se puede continuar especificando el bloque de aplicación por medio de las siguientes teclas: BA_EXT: _ Para la selección de las memorias de valor fijo: xxx_yyy SUB-BLQ: . Para la selección de un bloque parcial:
CHRn	DATOS	1 carácter alfanumérico También es posible la introducción como código ASCII, véase abajo
TEXTO	DATOS	Caracteres alfanuméricos
BD	CAMPO	Seleccionar campo de la base de datos

Introducción de los parámetros DATOS

Para poder realizar la introducción de datos o la selección de campos de la base de datos debe estar activo el modo EDIT.

- Pulsar la tecla F► y repetir, si es preciso, hasta que la asignación de la tecla F5 cambie a EDIT.
- 2. Pulsar la tecla EDIT; aparecerá una máscara de introducción.
- 3. Introducir los datos en el formato disponible y con las teclas disponibles.
- 4. Finalizar la introducción con ENTER.

Introducir el código ASCII para los parámetros LÍNEA y CHRn

- 1. Abrir la máscara de introducción con la tecla EDIT.
- 2. Pulsar la tecla +/- e introducir los números del código ASCII.
- 3. Finalizar la introducción numérica por medio de la tecla +/-.
- 4. Finalizar la introducción con ENTER.

4.5.3 Ajustar el lector de código de barras

CÓDIGO DE BARRAS	Ajustar el lector de código de barras
MODELO	
DL900 / DL910 DLL6000 	Seleccionar el lector de código de barras. Al selecionar uno de los lectores de código de barras ofrecidos, se configuran automáticamente los parámetros de comunicación y de modo de funcionamiento para el lector de código de barras elegido.
OTROS	Para otros lectores de código de barras: Ajustes en los subbloques COMUNICACIÓN y MODO como en los bloques RS232/RS422/RS485/CL20mA, ver sección 4.5.2. ¡El ajuste en MODO DE IMPRESIÓN no es posible al utilizar lectores de código de barras!
BLOQUE DESTINO	Introducir el número del bloque de aplicación y del bloque parcial, que deben escribirse con la introducción del código de barras. Si se ha seleccionado un bloque destino, las informaciones del código de barras se pueden entrar directamente por lectura a este bloque, sin antes tener que pulsar una tecla, ver sección 3.14.2.
INTRODUCCIÓN AUTOMÁTICA	Si se ha elegido INTRODUCCIÓN AUTOMÁTICA ON, el código de barras recibido se visualiza en la pantalla, y luego se acepta automáticamente como introducción. La duración de la indicación se puede configurar en el Bloque Master Mode TERMINAL, ver sección 4.3.

4.5.4 Configurar entradas/salidas

4 I/O / BOX DE RELÉS 8					
ENTRADA	Mando interno o externo de las entradas.				
INTERNO	Ajuste de fábrica. Otros ajustes: CONFIGURAR ENTRADAS Elegir la asignación deseada para cada entrada. Ajuste de fábrica para ID7-Base: Entrada 1 non utiliza Entrada 2 puesta a cero Entrada 3 tarar Entrada 4 introducción (tecla ENTER) Entrada 5 non utiliza Entrada 8 Otros ajustes, sólo para 4 I/O: ON/OFF HIGH ACTIVE Ajuste de fábrica, el ID7-Base está desactivado cuando ON/				
	OFF = 1. Después de activar la entrada digital se apaga el display, en la esquina superior izquierda aparece el contenido de la memoria de valores fijos de texto 021, ajuste de fábrica: POWER OFF. ON/OFF LOW ACTIVE El ID7-Base está activado cuando ON/OFF = 0. Nota: La entrada ON/OFF tiene preferencia antes que el teclado, esto es, el ID7-Base puede en estado POWER OFF volver a conectarse, ¡sólo a través de la entrada ON/OFF! Además está permitido el acceso al Master Mode a través de la tecla F6, a fin de poder corregir los ajustes erróneos.				
EXTERNO	Las entradas no dependen de las funciones de balanza. Leer estado de las entradas a través del mando AR707, ver sección 6.3.2.				

4 I/O / BOX DE RELÉS 8					
SALIDA	Mando interno o externo de las salidas.				
INTERNO	Ajuste de fábrica. Otras posibilidades de ajuste: CONFIGURAR SALIDAS Elegir la asignación deseada para cada salida. Ajuste de fábrica: Salida 1 Delta de menos Salida 2 Delta bien Salida 3 Delta de más Salida 4 stable Salida 5 punto de conexión 1 Salida 6 punto de conexión 2 Salida 7 punto de conexión 3 Salida 8 punto de conexión 4 SETPOINT MODE OFF SETPOINT MODE ON En este ajuste están a disposición 4 puntos de conexión 19.				
EXTERNO	Las salidas no dependen de las funciones de balanza. Asignación de las salidas a través del mando AW706, ver sección 6.3.2.				
TEST E/S	Comprobación del funcionamiento y estado de las entradas y salidas de una o dos box de relés 8-ID7 conectadas.				
	Si una entrada o salida está asignada a (high), el indicador visualiza su número. Si una entrada o salida está asignada a (low), el indicador visualiza —. Asignar salidas Conmutar las salidas con las teclas 1 hasta 8 del teclado numérico. Asignar entradas Asignar las entradas, p. ej. conectando una tensión de alimentación (+24V). Dos box de relés 8-ID7 Conmutar las dos box de relés 8-ID7 con la tecla 9 del teclado numérico. SALIR DEL TEST E/S Salir del TEST E/S y el Master Mode con la tecla 0 del teclado numérico.				
Observaciones	Durante el TEST E/S están activadas sólo las teclas PUESTA A CERO, TARA y ENTER.				
	Los interfaces serie pueden utilizarse durante el Test E/S.				
	 La box de relés 8-ID7 corresponde al interface binario Unit BIU. Ver otras informaciones en las instrucciones de manejo y de instalación del interface "Binary Interface Unit" 505981. 				

SETPOINT MODE ON – Definir punto de conexión

Después de seleccionar SETPOINT MODE ON aparece la siguiente máscara de introducción (ejemplo):

SP1:	F↑	AO12	W1	1.2345 KG	
SP2:	F↓	A013	W2	0.5678 KG	
SP3:	D↑	AO12	ALL		
SP4:	$D \!\!\downarrow$	AO11	ALL		

Para cada punto de conexión pueden asignarse 4 parámetros:

a) Tipo de punto de conexión

F↑ punto de conexión fijo, ascendente
 F↓ punto de conexión fijo, descendiente
 D↑ punto de conexión dinámico, ascendente
 D↓ punto de conexión dinámico, descendiente

Punto fijo Valor de punto de conexión fijado en el Master Mode y no puede

modificarse en el servicio de pesado.

Punto dinámico Valor de punto de conexión predeterminado en servicio de

pesado, véase sección 3.6.

Ascendente La salida digital se asigna, cuando el valor del correspondiente

bloque de aplicación es mayor o igual al valor de punto de

conexión.

Descendiente La salida digital se asigna, cuando el valor del correspondiente

bloque de aplicación es menor o igual al valor de punto de

conexión.

b) Bloque de aplicación

Valor de peso al que se refiere el punto de conexión. Son posibles todos los bloques de aplicación con unidad de peso válida (kg, g, lb, oz, ozt, dwt, pieza).

Ajuste de fábrica: Bloque de aplicación 012, peso neto

c) Balanza

W1 ... W3 ó ALL para todas las balanzas

d) Valor de punto de conexión

Para puntos de conexión dinámicos el valor de peso se introduce en servicio normal, véase sección 3.6.

Asignación de las teclas de función

<->	<	>	EDIT	\uparrow
Seleccionar parámetros	Valores de entrada válidos, hojear adelante	Valores de entrada válidos, hojear atrás	Editar parámetros elegidos	Regresar al siguiente nivel superior; los ajuste se aplican tal y como se muestran

5 Descripción de interfaces

El terminal de pesada ID7-Base tiene un interface RS232 para el intercambio de datos con un ordenador. Como opción existe la posibilidad de ampliarlo hasta con 5 interfaces más.

Los interfaces trabajan independientemente, pueden utilizarse simultáneamente y permiten el ajuste individual, ver sección 4.5.

Para operar el interface serie en el **modo diálogo**, debe en el Master Mode haberse elegido uno de los siguientes conjuntos de mandos METTLER TOLEDO:

- Conjunto de mandos MMR, ver sección 5.1.
- METTLER TOLEDO modo continuo, ver sección 5.2.
- Conjunto de mandos METTLER TOLEDO SICS, ver sección 5.3.

5.1 Conjunto de mandos MMR

5.1.1 Sintaxis y formatos de la comunicación

Formato de mandos durante la transmisión de valores de peso

Identificación		Valor de peso		Unidad	Limitación
Secuencia de	_	1 8 cifras,	_	13	definible en
caracteres para la		número de cifras		caracteres,	Master Mode,
especificación del		variable		número de	ajuste de
mando (1 4				caracteres	fábrica: C _R L _F
caracteres)				variable	

Formato de respuesta durante la transmisión de valores de peso

Identificación	_	Valor de peso	_	Unidad	Limitación
Secuencia de caracteres para la especificación de la respuesta (2 3 caracteres)		10 cifras, alineadas a derecha, llenado con espacios		3 caracteres, alineados a izquierda, llenado con espacios	definible en Master Mode, ajuste de fábrica: C _R L _F

Ejemplo

Mando predeterminar tara Respuesta predeterminar tara

	T _ 1	3 . 2 9 5 _	k g
Ľ	$T_{\parallel}B_{\parallel}H$	_ 11	3 . 2 9 5 <u> </u> k ₁ g ₁

Formatos de datos

• En la siguiente descripción de mandos se utilizan los siguientes símbolos:

Valor de peso 10 cifras con signo y punto decimal, alineación a derecha

(con espacios precedentes)

Unidad 3 caracteres, alineación a izquierda (con espacios posteriores)

Texto_n máximo n caracteres, alineación a izquierda

- ¡La limitación de cadena es obligatoria, pero **no** se incluye en la siguiente descripción de mandos!
- Introducir comandos como caracteres ASCII. Están a disposición los siguientes caracteres ASCII: 20 hex/32 dec ... 7F hex/127 dec, ver sección 9.1.

Modo operativo BUS-SLAVE (RS485)

En el modo operativo BUS-SLAVE los mandos y las respuestas comienzan con un indicativo para la dirección de terminal.

Direcciones de terminal 1 ... 9 indicativo "1" ... "9" (31H ... 39H) Direcciones de terminal 10 ... 31 indicativo "a" ... "v" (61H ... 76H)

Ejemplo Mando en terminal 3: 3 S

5.1.2 Mandos en sinopsis

Mando	Significado	Página
RO / R1	Teclado On/Off	56
KD / KE	Activar o desactivar una tecla	56
Z	Poner a cero el indicador de peso bruto, después de estabilización de la plataforma de pesada	56
U	Conmutar terminal a otra unidad de peso	56
T	Tarar	57
T	Predeterminar peso de tara	57
DY	Predeterminar valor teórico DeltaTrac	58
S	Transmitir con estabilización de plataforma de pesada	58
SI	Transmitir independiente de la estabilización de plataforma de pesada	58
SIR	Transmitir repetido, independiente de la estabilización de plataforma de pesada	59
SR	Transmitir repetido, conforme a modificación de valores de peso estables	59
SR	Transmitir repetido desde la estabilización de plataforma de pesada, con un valor de desviación estándar	59
SX	Transmitir conjunto de datos después de la estabilización de la plataforma de pesada	60
SXI	Transmitir conjunto de datos independiente de la estabilización de la plataforma de pesada	60
SXIR	Transmitir repetido conjunto de datos independiente de la estabilización de la plataforma de pesada	60
ARNo.	Leer información del bloque de aplicación	61
AWNo	Escribir bloque de aplicación	61
D	Escribir indicador	61
P	Imprimir caracteres alfanuméricos o códigos de barras en la GA46	62,62
DS	Activar señal acústica	62
ID	Reclamar identificación del terminal	62
W	Mando de salidas digitales	63

5.1.3 Descripción de mandos

Teclado On/Off

Mando	R_0 Teclado On R_1 Teclado Off
Respuesta	R_B Teclado On u Off
Observaciones	 Ajuste de fábrica: teclado On. Si el teclado está desactivado, el terminal no permite su manejo manual.

Activar o desactivar una tecla

Mando	K_E_Xx Activar la tecla con número de tecla xx K_D_xx Desactivar tecla con número de tecla xx
Respuesta	K_B Tecla activada o desactivada
Observaciónes	 Ajuste de fábrica: Teclas activadas. Números de tecla, ver tabla en el apéndice.

Puesta a cero

Mando	Poner a cero el indicador de peso bruto después de establización de la plataforma de pesada, efecto como pulsación de la tecla PUESTA A CERO.
Respuesta	Plataforma de pesada puesta a cero Z Mando no ejecutable: margen de puesta a cero pasado de menos Mando no ejecutable: margen de puesta a cero pasado de más
Observaciones	La puesta a cero es posible, sólo cuando la plataforma de pesada se estabiliza en el margen de puesta a cero.
	• En algunos modelos de plataforma de pesada la puesta a cero borra un peso de tara memorizado. Esto se indica con el mensaje TA, ver sección 5.1.4.

Conmutar a otra unidad de peso

Mando	Conmutar el indicador de peso a otra unidad de peso Conmutar el indicador de peso a la primera unidad de peso
Respuesta	Indicador de peso conmutado a otra unidad de peso
Observación	Unidades posibles: g, kg, lb, ozt, oz, dwt

Tarar

Mando	Tarar plataforma de pesada: Después de estabilización de la plataforma de pesada se memoriza el valor de peso actual como peso de tara y se asigna a cero el indicador de peso con el peso puesto encima. Efecto como al pulsar la tecla TARA. T _ Peso de tara (valor de peso) _ Unidad Predeterminar valor de peso: El contenido de la memoria de tara se sobreescribe con el peso de tara predeterminado y se visualiza el peso neto. Efecto como al pulsar la secuencia de teclas INTRODUCCIÓN TARA, O 9, ENTER. Borrar peso de tara.
Respuesta	T_BPeso de tara (valor de peso) Unidad plataforma de pesada tarada T_B_HPeso de tara (valor de peso) Unidad plataforma de pesada tarada con el peso predeterminado T Mando no ejecutable: margen de tara pasado de menos T_+ Mando no ejecutable: margen de tara pasado de más
Observaciones	 Es posible tarar, sólo cuando la plataforma de pesada es estable en el margen de tara. El peso de tara se transmite siempre en la primera unidad de peso. Cada mando de tara sobreescribe el contenido de la memoria de tara con el nuevo peso de tara. Al tarar con plataforma de pesada sin carga, se borra la memoria de tara. En algunos modelos de plataforma de pesada, la puesta a cero se realiza en estado descargado. Esto se visualiza con el mensaje ZA, ver sección 5.1.4. En sistemas no calibrados, el peso de tara se redondea automáticamente en la división actual. Con sistemas de pesado calibrados: Margen de tara con MultiRange sólo en el primer margen de división.
Ejemplo	Mando: T Respuesta: T_B1_1_26_5_0 _ k_g

Predeterminar valor teórico DeltaTrac

Mando	D_Y _ Peso teórico (valor de peso) _ Unidad _ Tolerancia _ % Predeterminar valor teórico DeltaTrac D_Y Borrar valor teórico DeltaTrac
Respuesta	D_B Valor teórico DeltaTrac cargado/borrado
Observaciones	 Observar valores límite, ver sección 3.1.1 AW020 también posible
Ejemplo	Mando: D_Y _ 4 , . , 5 _ k , g _ 5 _ % Respuesta: D_B

Transmitir contenido del indicador

Mando	Transmitir con estabilización de la plataforma de balanza un valor de peso estable. Independiente de la estabilización de la plataforma de pesada, transmitir un valor de peso estable o dinámico.
Respuesta	S Valor de peso Unidad Transmitido el valor de peso estable S_D Valor de peso Unidad Transmitido el valor de peso dinámico S_I Valor no válido S_I - Plataforma de pesada en régimen de carga de menos S_I + Plataforma de pesada en régimen de carga de más

Transmitir repetido el contenido del indicador

Mando	Independiente de la estabilización de la plataforma de pesada, transmitir después de cada ciclo de medición valores de peso estables o dinámicos. Transmitir después de una modificación de peso (p.ej. otros lotes) el siguiente valor de peso estable, y después de cada desviación > 30 d, un valor de peso dinámico y el siguiente valor de peso estable. S_R Peso de desviación (valor de peso) Unidad Después de una modificación de peso mayor que el valor de desviación prefijado, transmitir alternado el siguiente valor de peso estable, e independiente de la desviación prefijada, un valor de peso dinámico.
Respuesta	S Valor de peso Unidad Transmitir repetido el valor de peso estable S_D Valor de peso Unidad Transmitir repetido el valor de peso dinámico
Observación	Para mando con el mando S, S, I o interrumpir el interface
Ejemplo	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Transmitir conjunto de datos

Mando	Después de estabilización de la plataforma de pesada, transmitir un conjunto de datos con valores de peso estables. Efecto como al pulsar la tecla ENTER. Independiente de la estabilización de la plataforma de pesada, transmitir un conjunto de datos con valores de peso estables o dinámicos. S_X_I_R Independiente de la estabilización de la plataforma de pesada, transmitir repetido conjuntos de datos con valores de peso estables o dinámicos.						
Respuesta	S_X Bloque de aplicación Bloque de aplicación]						
	S_X_D Bloque de aplicación Bloque de aplicación]						
	S_X_I Valor no válido S_X_I Plataforma de pesada en régimen de carga de menos S_X_I Plataforma de pesada en régimen de carga de más						
Observaciones	 Número del bloque de aplicación: de tres dígitos con ceros antepuestos. En el conjunto de datos está comprendido el contenido del respectivo bloque de aplicación, ver capítulo 6. El conjunto de datos estándar consta de 3 bloques: S_X = _A_0_1_1_1 = _Peso bruto (valor de peso) _ Unidad A_0_1_2 = _Peso neto (valor de peso) _ Unidad A_0_1_3 = _Peso de tara (valor de peso) _ Unidad La transmisión continua de conjuntos de datos iniciada con el mandoS_X_I_R_, se puede parar con los mandosS_XO_S_X_II 						
Ejemplo	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						

Leer bloque de aplicación

Mando	A,R No. Leer contenido del bloque de aplicación				
Respuesta	A_B_Información Contenido del bloque de aplicación transmitido				
Observaciones	 La información transmitida depende del bloque de aplicación, ver capítulo 6. El número del bloque de aplicación debe introducirse de tres dígitos con ceros antepuestos. 				

Escribir bloque de aplicación

Mando	A W No. Información A W No. A W No.	Escribir bloque de aplicación Restaurar bloque de aplicación Borrar bloque de aplicación			
Respuesta	A_B Escribir bloque de aplicación				
Observaciones	 La información a introducir depende del bloque destino, ver capítulo 6. Borrar y restaurar tienen el mismo efecto. 				

Escribir indicador

Mando	Escribir indicador Activar indicador oscuro Asignar indicador a estado normal
Respuesta	D_B Indicador escrito
Observaciones	 Reserva de caracteres: caracteres ASCII 20 hex/32 dec 7F hex/127 dec, ver sección 9.1. Observar escritura en mayúsculas y minúsculas.

Impresión alfanumérica en la impresora GA46

Mando	D			
Respuesta	P_B Caracteres alfanuméricos impresos			
Observaciones	 Reserva de caracteres: ASCII 20 hex/32 dec 7F hex/127 dec, ver 9.1. Se imprime en el último tamaño de escritura elegido. Observar escritura en mayúsculas y minúsculas. 			

Impresión de código de barras en la impresora GA46

Mando	P _ \$ # 1 Texto_20, espec. al código de barras Imprimir código 39 Imprimir EAN 8 Imprimir EAN 13 Imprimir EAN 13 Imprimir EAN 13 Imprimir EAN 128 Imprimir Código 2 de 5 Imprimir Código 128 Imprimir Código 128 Imprimir EAN 128 Imprimir Código 128 Imprimir EAN 128 Imprimir Código 128 Imprimir EAN 128 Imprimir EAN 128 Imprimir EAN 128 Imprimir EAN 128 Imprimir Línea en blanco			
Respuesta	P_B Código de barras impreso			
Observaciones	 Reserva de caracteres: ASCII 20 hex/32 dec 7F hex/127 dec, ver 9.1. Con el código 39 pueden imprimirse 3 códigos de barras uno junto a otro. Signos de separación: \$\$ o H_T (caracteres ASCII 09 hex/9 dec). Orden de códigos de barras: código de barras 2, código de barras 1, código de barras 3. 			

Señal acústica

Mando	D_S	Generar señal acústica breve (pitido) en el terminal	
Respuesta D_B		Señal acústica generada en el terminal	

Identificación

Mando	Consultar identificación del terminal
Respuesta	I_D_7 _ Número de programa d. Pac

Mando de salidas digitales

Mando	W _ Estado Activar o desactivar individualmente las salidas digitales W _ Estado 1 _ Tiempo 1 _ E. 2 _ T. 2 E. 4 _ T. 4 _ E. 5 Activar la secuencia de tiempo de los cambios de estados de					
	las salidas digitales , w Poner todas las salidas de nuevo en 0 lógico					
	Estado: A cada salida está asignada un factor numérico. Como "estado" se indica la adición de los factores numéricos de las salidas que deben cerrarse.					
	Salida digital 1 1 1 Salida digital 2 2					
	Salida digital 3 4					
	Salida digital 4 8					
	Salida digital 5 16					
	Salida digital 6 32 Salida digital 7 64					
	Salida digital 8 128					
	Todas las salidas abiertas 0					
	Todas las salidas cerradas 255					
	Tiempo: 1 99999 ms					
Respuesta	Salidas digitales asignadas					
Observaciones	 Máx. son posibles 5 situaciones "Estado" y 4 intervalos "Tiempo". Después de transcurrir la secuencia las salidas digitales permanecen en la última situación "Estado". 					
	Una interrupción del interface (break) no tiene ningún efecto sobre las salidas.					
	• Si el terminal recibe un nuevo comando W antes de transcurrir la secuencia de tiempo, se interrumpe inmediatamente la secuencia en desarrollo.					
	• Si no se cumplen los límites de "Estado" y "Tiempo", aparece el mensaje de error EL con los interfaces 4 I/O-ID7 y la box de relés 8-ID7.					
Ejemplos	Mando: W _ 5					
	Se cierran las salidas digitales 1 y 3, y todas las otras se abren					
	Mando: [W _ 1 _ 1,0,0,0 _ 3,2 _ 5,0,0,0 _ 3,3 _ 5,0,0 _ 0] dispara la siguiente secuencia:					
	1 s 0.5 s Salida 1 5 s					
	Salida 6					

5.1.4 Mensajes del terminal – sólo para los interfaces RS232, RS422 y CL20mA

Con cada pulsación de tecla en el modo diálogo, el terminal de pesada ID7-Base transmite un acuse de recibo al ordenador.

Si esta pulsación de tecla se sustituye por un mando por interface, el acuse de recibo se distingue sólo por el segundo carácter en el formato de respuesta, que pertenece al mando:

Función	Tecla	Acuse de recibo
Puesta a cero		$Z_{\perp}A$
Tarar		T_A (ver mando T)
Predeterminar peso de tara		$\boxed{\mathtt{T}_{\perp}\mathtt{A}_{\perp}\mathtt{H}}$ (ver mando T)
Conmutar unidad		U_A
Transmitir conjunto de datos con plataforma de pesada estable		S_T (ver mando SX)
Conmutar plataforma de pesada		n = plataforma de pesada 1 3
Pesada dinámica		[A A O 1 6 _ Valor de peso _ Unidad
Identificación A D	A D	
Teclas de función	F1 F6	$KF \subseteq X = I, J, K, L, M, N$

5.1.5 Mensajes de error

Los mensajes de error constan de 2 caracteres y una limitación cadena. La limitación cadena es definible en el Master Mode (sección 4.5.2).

E_T Error de transmisión

El terminal transmite un error de transmisión, en presencia de errores en la secuencias de bits recibida, p.ej. error de paridad, bit de parada faltante.

E_S **Error de sintaxis**

El terminal transmite un error de sintaxis, cuando no puede procesar los caracteres recibidos, p.ej. mando no existente.

E,L Error lógico

El terminal transmite un error lógico, cuando un mando no es procesable, p.ej. cuando se intenta escribir un bloque de aplicación no apto para escritura.

5.2 METTLER TOLEDO Modo continuo

Estos modos operativos se prestan para la transmisión continua de datos en tiempo real del terminal de pesada ID7-Base a aparatos METTLER TOLEDO, p.ej. a un segundo indicador.

También se transmiten datos, cuando las plataformas de pesada están en movimiento o el peso bruto es = 0.

También se pueden transmitir mandos al terminal de pesada ID7-Base y de esta forma se pueden manejar determinadas teclas por control remoto en el terminal. Hay 2 modos continuos distintos:

- Modo continuo se transmiten continuamente valores neto y valores de tara.
- Modo continuo corto se transmiten continuamente sólo valores neto.

5.2.1 Emisión de datos del ID7-Base

Formato de salida

Los valores de peso se transmiten siempre con el siguiente formato:

STX	SB1	SB2	SB3	DF1	DF2	CR	CHK
		,	,	•			

STX Carácter ASCII- 02 hex/2 dec, el carácter para "start de texto"

es necesario para algunas impresoras

SB... Statusbytes, ver abajo

DF1 Campo de datos con 6 cifras para el valor de peso, que se transmiten

sin coma y unidad

DF2 Campo de datos con 6 cifras para el valor de tara,

no se transmite en modo continuo corto

CR Carriage Return (carácter ASCII OD hex/13 dec)

CHK Checksum (complemento doble del total binario de los 7 bits inferiores

de todos los caracteres antes transmitidos, incl. STX y CR)

Statusbyte SB1:

Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	1	Redondeo	Redondeo / División		sición decin	nal

Bit 4	Bit 3	Redondeo/ División
0	1	1
1	0	2
1	1	5

Bit 2	Bit 1	Bit 0	Posición decimal
0	0	0	XXXX00
0	0	1	XXXXXO
0	1	0	XXXXXX
0	1	1	XXXXX.X
1	0	0	XXXX.XX
1	0	1	XXX.XXX
1	1	0	XX.XXXX
1	1	1	X.XXXXX

Statusbyte SB2

Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	1	0 lb	0 estabiliza- ción	0 estado normal	0 signo positivo	0 valor bruto
	miento me		1 carga de menos/de más	1 signo negativo	1 valor neto	

Statusbyte SB3

Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	1	0	0 estado inicial 1 consulta de impresión	V	alor de pes	60

Bit 2	Bit 1	Bit 0 Valor de peso	
0	0	0	kg / lb (SB2 Bit 4)
0	0	1	g
0	1	0	t
0	1	1	OZ
1	0	0	ozt
1	0	1	dwt
1	1	0	ton
1	1	1	unidad libre

5.2.2 Mandos para ID7-Base

Al ID7-Base se pueden transmitir algunos caracteres de mando en formato de texto. A cada uno de estos caracteres de mando se ha asignado una función.

Tras la recepción de un carácter de mando las funciones siguientes se efectuan:

Mando	Función
С	Borar la tara
Р	Imprimir o transmitir cadena de transfer
Т	Tarar
Z	Puesta a cero

5.3 Conjunto de mandos METTLER TOLEDO SICS

5.3.1 Sintaxis y formatos de la comunicación

Formato de mando durante la transmisión de valores de peso

Identificación	_	Valor de peso	_	Unidad	Límite
Secuencia de caracteres para la especificación del mando (1 4 caracteres)		1 10 caracteres		1 3 caracteres, el número de caracteres es variable	C_RL_F

Formato de respuesta durante la transmisión de valores de peso

Identificación	_	Estado	_	Valor de peso	_	Unidad	Límite
Secuencia de caracteres para la especificación de la respuesta (1 2 caracteres)		1 carácter		10 caracte- res, rectifi- cado por la derecha rellenado con espacios en blanco		3 caracteres, rectificado por la izquierda rellenado con espacios en blanco	C_RL_F

Eiemplo

Comando tara predeterminada

 $T_A = 1_3 \cdot 2_9 \cdot 5 = k_g$

Respuesta tara predeterminada

 $T_A = A_A = A_A$

Formatos de datos

• En la descripción del comando se utilizan los siguientes símbolos:

Valor de peso 10 cifros con signo y punto decimal, rectificado por la derecha

(con espacios en blanco antepuestos)

Unidad 3 caracteres, rectificado por la izquierda (con espacios en

blanco pospuestos)

"Texto_n" Como máx. n caracteres, rectificado por la izquierda

- El límite de la cadena es obligatorio, pero en la siguiente descripción del comando no se menciona.
- Los comandos se deben introducir en letras mayúsculas.
- El texto que se desea introducir debe estar siempre entre comillas.

5.3.2 Vista general de los comandos

Mando	Significado			
Nivel 0				
10	Transmitir la lista de todos los comandos SICS disponibles	69		
11	Transmitir los niveles SICS y las versiones SICS	69		
12	Transmitir datos de la balanza (terminal, plataforma)	69		
13	Transmitir la versión del software de la balanza (número de programa)	70		
14	Transmitir el número de serie	70		
S, SI, SIR	Transmitir el contenido del indicador	70		
Z	Puesta a cero	71		
@	Reset	71		
Nivel 1		ı		
D	Escribir en el indicador	71		
DW	Indicación de peso	72		
K	Control del teclado	72		
SR	Dependiendo de una modificación del peso se debe repetir la transmisión de los valores de peso en espera			
T	Tarar	75		
TI	Tarar inmediatamente	75		
TA	Predeterminar el peso de tara			
TAC	Borrar el peso de tara	76		
Nivel 2				
SX, SXI, SXIR	Transmitir el conjunto de datos	77		
RO, R1	Activar o desactivar el teclado	78		
U	Conmutar a otra unidad de peso	78		
DS	Señal acústica	78		
Nivel 3				
AR	Leer bloque de aplicación	78		
AW	Escribir en el bloque de aplicación	79		
DY	Predeterminar valor nominal DeltaTrac	79		
Р	Imprimir texto o código de barras	80		
W	Mando de salidas digitales	81		

5.3.3 Descripción del mando

Transmitir mandos SICS

Mando	Transmitir mandos SICS
Respuesta	I,0_B I,0_0_"10" I,0_0_"11"
	[I,0]_ 1 _ "D"
	I 0 2 "SX" I 0 3 "AR"
	 [I ₁ 0 _A

Transmitir los niveles SICS y las versiones SICS

Mando	Transmitir los niveles SICS y las versiones SICS		
Respuesta	x1 = 0123 Balanza con nivel SICS 0, 1, 2 y 3 x2 Versión de los comandos SICS0 implementados x3 Versión de los comandos SICS1 implementados x4 Versión de los comandos SICS2 implementados x5 Versión de los comandos SICS3 implementados x5 Comando comprendido, actualmente no ejecutable		
Observaciones	 En el nivel SICS sólo se mencionan niveles completamente implementados. En la versión SICS se indican todos los niveles. 		

Transmitir los datos de la balanza

Mando	Transmitir datos del terminal de pesada y de la(s) plataforma(s) de pesada
Respuesta	I _ 2 _ A _ " texto"
Ejemplo	I 2 A TO TO THE STATE OF THE ST

Transmitir versión del software de la balanza

Mando	Transmitir datos del terminal de pesada y de la(s) plataforma(s) de pesada
Respuesta	I_3 _ A _ "texto"
Ejemplo	I _ 3 _ A _ "IP73-0-02001 IZ05-0-0301 IZ10-0-0221"

Transmitir el número de serie

Mando	Transmitir número de serie del terminal de pesada
Respuesta	I 4 A Texto"
Ejemplo	I 4 A 1 12 345 67 "
Observación	La respuesta a 14 aparece sin ser requerida después de conectar y después del comando Reset (@).

Transmitir el contenido del indicador

Mando	Cuando la plataforma de pesada se encuentre en estado de parada transmitir valor de peso en espera. Independientemente del estado de parada de la plataforma de pesada transmitir un valor de peso en espera o uno dinámico. Después de cada ciclo de medición transmitir valores de peso en espera o dinámicos independientemente del estado de parada de la plataforma de pesada.
Respuesta	S _ S _ Valor de peso _ Unidad Valor de peso en espera transmitido S _ D _ Valor de peso _ Unidad Valor de peso dinámico transmitido S _ I Valor no válido S Plataforma de pesada en margen de carga baja S _ + Plataforma de pesada en margen de carga alta
Observación	Detener el comando S,I,R a través del comando S, S,I, S,R, @ o interrumpir el interface.

ID7-Base Descripción de interfaces

Puesta a cero

Mando	Z	Poner a cero la indicación de peso bruto después de la parada de la plataforma de pesada. El efecto es el mismo que pulsando la tecla PUESTA A CERO.
Respuesta	Z _ A Z _ I Z Z _ +	Plataforma de pesada puesta a cero Mando no ejecutable: p. ej., no se ha alcanzado la parada o se está ejecutando otro comando actualmente Mando no ejecutable: Rango de puesta a cero no alcanzado Mando no ejecutable: Rango de puesta a cero sobrepasado
Observación	Sólo se puede realizar la puesta a cero si la plataforma de pesada se para en el rango de puesta a cero	

Reset

Mando	Reposición del terminal de pesada al estado en que se encontraba desde el estado de PowerOn
Respuesta	Número de serie a i texto Número de serie a a d d d d d d b d d d d d d d d d
Observaciones	 Todas las aplicaciones o funciones en curso se cancelarán. La memoria de tara se pone de nuevo a cero.

Escribir en el indicador

Mando	D _ "Text_20"	Escribir en el indicador Oscurecer el indicador
Respuesta	D _ A	Indicador escrito; el texto completo aparecerá rectificado por la izquierda en el indicador, marcado por un símbolo, p. ej. con un *
	D _ R	Indicador escrito; el final del texto aparecerá en el indicador, el principio se ha cortado, marcado por un símbolo, p. ej. con un *
	D _ I _ D _ L	Mando no ejecutable Mando comprendido, parámetro erróneo
Observación	Un símbolo en el i peso no válido.	ndicador, p. ej. un *, indica, que se está indicando un valor de

Descripción de interfaces ID7-Base

Indicación de peso

Mando	$D_{\parallel}W$	Conmutar indicación principal al modo de pesada
Respuesta	D_W _ A D_W _ I	La indicación principal muestra el valor de peso actual Comando comprendido, pero no ejecutable

Control del teclado

$K_{\perp\perp}$ 1	Ejecutar la función al pulsar la tecla, pero no transmitir (ajuste de
	fábrica)
K_{\perp} 2	Al pulsar la tecla no ejecutar la función ni transmitir nada
$\left[K_{\perp \perp \perp} 3 \right]$	Al pulsar la tecla no ejecutar la función, pero transmitir el código de
	teclas $\mathbb{K}_{\perp\perp}\mathbb{C}_{\perp\perp}\mathbb{X}$ o presionando prolongadamente la tecla
	transmitir $[K_{+-}, R_{+-}, x]$ y $[K_{+-}, C_{+-}, x]$
$\left[K_{\perp \perp \perp} 4 \right]$	Al pulsar la tecla ejecutar la función y transmitir el código de función
	$K_{\perp\perp}A_{\perp\perp}X$
	Si la función no se puede ejecutar inmediatamente, se transmite el
	código de función para el inicio de la función $\mathbb{K}_{ - }\mathbb{B}_{ - }\mathbb{X}$ o
	$[K_{\perp\perp}, A_{\perp\perp}, x]$ para el final de la función.
	[K ₁₋₁ 2] [K ₁₋₁ 3]

ID7-Base Descripción de interfaces

Respuesta		o o función ejecutada con éxito o, pero actualmente no ejecutable, p. ej., no o, parámetro erróneo	
	Códigos de teclas $K_{\perp \perp \perp} R_{\perp \perp \perp} x$ La tecla x se ha pulsado brevemente y se ha soltado de nuevo $K_{\perp \perp \perp} C_{\perp \perp} x$ La tecla x se ha presionado durante 2 segundos aprox.		
	Códigos de función x Los códigos de función dependen de x K	el comando transmitido. X K	
Observaciones	 El ajuste de fábrica está activo de de la salida del Master Mode. Sólo está activo un comando K a 	spués de conectar, después de Reset y después	

Descripción de interfaces ID7-Base

Dependiendo de una modificación del peso se debe repetir la transmisión de los valores de peso en espera

Mando	Después de realizar una modificación de peso, que sea mayor que el peso de inclinación predeterminado, alternar la transmisión del siguiente valor de peso en espera y de un valor dinámico dependiendo de la inclinación predeterminada. Si no se ha introducido ningún peso de inclinación, la modificación de peso debe suponer como mínimo el 12,5 % del último valor de peso estable, pero como mínimo 30 d.
Respuesta	S S Valor de peso Unidad Valor de peso estable actual transmitido Modificación de peso S D Valor de peso Unidad Valor de peso dinámico transmitido S D Comando no ejecutable S L Comando comprendido, parámetro erróneo Plataforma de pesada en margen de carga baja S H Plataforma de pesada en margen de carga alta
Observación	Detener el comando por medio del comando S, S,I, S,I,R, @ o interrumpir el interface.
Ejemplo	Comando:

ID7-Base Descripción de interfaces

Tarar

Mando	Tarar plataforma de pesada: Después de la parada de la plataforma de pesada se guarda el valor de peso actual como peso de tara y la indicación de peso con el peso colocado se pone a cero. El efecto es el mismo que pulsando la tecla TARA.
Respuesta	T S Peso de tara (valor de peso) Unidad Plataforma de pesada tarada, valor de tara estable T I No se ha ejecutado la tara T O Mando no ejecutable: Rango de tara no alcanzado Mando no ejecutable: Rango de tara sobrepasado
Observaciones	 Cada mmando de tara sobreescribe el contenido de la memoria de tara con el nuevo peso de tara. Tarar sin cargar la plataforma de pesada con peso borrará la memoria de tara. En algunos modelos de plataformas de pesada se efectúa sin carga una puesta a cero. En los sistemas de pesada no contrastados se redondea el peso de tara automáticamente a la división actual. En los sistemas de pesada contrastados: Rango de tara en MultiRange sólo en el primer rango de división.

Tarar inmediatamente

Mando	Tarar plataforma de pesada inmediatamente.
Respuesta	Plataforma de pesada tarada, valor de tara estable T_I_D_Peso de tara (valor de peso) _ Unidad Plataforma de pesada tarada, valor de tara dinámico T_I_D_No se ha ejecutado la tara T_I_D_Mando no ejecutable T_I_D_Mando no ejecutable: Rango de tara no alcanzado T_I_D_H Mando no ejecutable: Rango de tara sobrepasado
Observaciones	 Cada comando de tara sobreescribe el contenido de la memoria de tara con el nuevo peso de tara. Después de un valor de tara dinámico se puede determinar un valor de peso estable. Pero este valor no es preciso.

Descripción de interfaces ID7-Base

Predeterminar el peso de tara

Mando	Predeterminar el peso de tara (valor de peso) Unidad Predeterminar el peso de tara: El contenido de la memoria de tara se sobreescribe con el peso de tara predeterminado y se indica el peso neto. El efecto es el mismo que pulsando la secuencia de teclas ENTRADA DE TARA, O 9, ENTER.	
Respuesta	Plataforma de pesada tarada con el peso predeterminado T_A_I Mando no ejecutado T_A_I Mando comprendido, parámetro erróneo T Mando no ejecutable: Rango de tara no alcanzado T_+ Mando no ejecutable: Rango de tara sobrepasado	
Observaciones	 El contenido de la memoria de tara se sobreescribe con el peso de tara predeterminado. En los sistemas de pesada no contrastados se redondea el peso de tara automáticamente a la división actual. En los sistemas de pesada contrastados: Rango de tara en MultiRange sólo en el primer rango de división. 	
Ejemplo	Mando: T_A _ 1_2 6 . 5 . 0 _ k_g Respuesta: T_A _ A 1_2 6 . 5 . 0 _ k_g _	

Borrar el peso de tara

Mando	$T_{\perp}A_{\perp}C$	Borrar el peso de tara
Respuesta	T_A_C _ A T_A_C _ I	Plataforma de pesada tarada con el peso predeterminado Mando no ejecutado

ID7-Base Descripción de interfaces

Transmitir el conjunto de datos

Manda	Tran la narada de la plateforma de neceda transmitir un conjunte de
Mando	Tras la parada de la plataforma de pesada transmitir un conjunto de datos con valores de peso en espera.
	El efecto es el mismo que pulsando la tecla ENTER.
	Independientemente de la parada de la plataforma de pesada transmitir un conjunto de datos con valores de peso en espera o
	dinámicos.
	S_X_I_R Independientemente de la parada de la plataforma de pesada
	transmitir repetidamente conjuntos de datos con valores de peso en espera o dinámicos.
Doonwoota	·
Respuesta	S_X _ S _ Bloque de aplicación Bloque de aplicación]
	A N Conjunto de datos
	Conjunto de datos transmitido con valores de peso en espera
	[S _X X _ D _ Bloque de aplicación _ Bloque de aplicación]
	A N Conjunto de datos Conjunto de datos Conjunto de datos transmitido con valores de peso dinámicos
	50.ga.no ao aanoo nanonmoo son tanono ao poso amaninos
	S_XI Mando no ejecutable
	S_X
Ohaannaiana	
Observaciones	Número del bloque de aplicación: tres caracteres con ceros a la izquierda.
	• El conjunto de datos contiene el contenido del bloque de aplicación correspondiente, véase capítulo 6. El conjunto de datos estándar se compone de
	3 bloques:
	S_X _ S _ A_0 _ 1 _ 1 _ Peso bruto (valor de peso) _ Unidad
	$A_1 0_1 1_1 2_2$ Peso neto (valor de peso) _ Unidad $A_1 0_1 1_1 3_2$ Peso de tara (valor de peso) _ Unidad
	La transmisión continua de conjuntos de datos iniciada por medio del comando
	$[S_X,I_R]$ se puede detener a través de los comandos $[S_X]$ o $[S_X,I]$.
Ejemplo	Comando: S_X_I
	Respuesta: Conjunto de datos estándar
	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
	_ A 0 1 3 _ _ _ 2 . 0 0 0 k g _

Descripción de interfaces ID7-Base

Activar o desactivar el teclado

Mando	R ₁ 0 Conectar teclado R ₁ 1 Desconectar teclado	
Respuesta	R_0_A Teclado conectado R_1_A Teclado desconectado	
Observaciones	 Ajuste de fábrica: Teclado conectado. Si el teclado está desactivado no se puede manejar el terminal manualmente. 	

Conmutar a otra unidad de peso

Mando	U _ Unidad	Conmutar la indicación de peso a otra unidad de peso Conmutar la indicación de peso a la primera unidad de peso
Respuesta	U_ A U_ I	Indicación de peso conmutada a otra unidad de peso Unidad de peso no permitida
Observación	Unidades posibles: g, kg, lb, ozt, oz, dwt	

Señal acústica

Mando	Generar señal acústica breve (sonido pío) en el terminal
Respuesta	D_S_A Señal acústica generada en el terminal

Leer bloque de aplicación

Mando	A_R_N_N_ Leer contenido del bloque de aplicación	
Respuesta	A_R _ A _ Información Contenido del bloque de aplicación transmitido	
Observaciones	 La información transmitida depende del bloque de aplicación, véase capítulo 6. El número del bloque de aplicación se debe introducir con tres caracteres y ceros a la izquierda. 	

ID7-Base Descripción de interfaces

Escribir en el bloque de aplicación

Mando	A W N N Información A W N N N N	Escribir en el bloque de aplicación Restaurar el bloque de aplicación Borrar el bloque de aplicación
Respuesta	A W _ I A W _ I	Bloque de aplicación escrito No existe bloque de aplicación No se puede escribir en el bloque de aplicación
Observación	 La información que se debe introducir depende del bloque de destino, véase capítulo 6. Borrar y restaurar tienen el mismo efecto. 	

Predeterminar valor nominal DeltaTrac

Mando	D_Y _ Peso nominal (valor de peso) _ Unidad _ Tolerancia _ % Predeterminar valor nominal DeltaTrac D_Y Borrar valor nominal DeltaTrac		
Respuesta	D_Y_A Valor nominal DeltaTrac cargado / borrado		
Observación	Respetar valores límite, véase sección 3.1.1		
Ejemplo	Mando: D_Y _ 4 5 _ k_g _ 5 _ % Respuesta: D_Y _ A]		

Descripción de interfaces ID7-Base

Imprimir texto o código de barras con impresora GA46

Mando	P _ Texto_48 Imprimir texto según configuración
	P _ \$! 1 Texto_48 Imprimir texto en minúsculas
	P _ \$! 2 Texto_48 Imprimir texto en letra normal
	P_\$!3 Texto_48 Imprimir texto en mayúsculas
	P_\$!1 Texto_48 Imprimir texto en minúsculas y en negrita
	P_\$!2 Texto_48 Imprimir texto en letra normal y en negrita
	P_\$!3 Texto_48 Imprimir texto en mayúsculas y en negrita
	P_ \$ # 1 Texto_20, específico del código de barras Imprimir código 39
	P\$ # 2 Texto_8, específico del código de barras Imprimir EAN 8
	P\$ # 3 Texto_13, específico del código de barras Imprimir EAN 13
	P\$ # 4 Texto_20, específico del código de barras Imprimir código 128
	P\$ # 5 Texto_20, específico del código de barras Imprimir código 2 de 5
	P_\$ # 6 Texto_20, específico del código de barras Imprimir código 2 de 5
	interleaved
	P_\$ # 7 Texto_20, específico del código de barras Imprimir código 128
	P_\$ # 8 Texto_20, específico del código de barras Imprimir EAN 128
	Imprimir línea en blanco
Respuesta	P A Caracteres alfanuméricos impresos
	P_L No existe una GA46
Observaciones	 Repertorio de caracteres: Caracteres ASCII 20 hex/32 dec 7F hex/127 dec, véase sección 9.1.
	Se imprime en el último tamaño de letra seleccionado.
	·
	Respetar mayúsculas y minúsculas.

ID7-Base Descripción de interfaces

Mando de salidas digitales

Mando	W _ Estado Activar o desactivar individualmente las salidas digitales
	W Estado 1 Tiempo 1 Estado 2 Tiempo 2 Estado 4 Tiempo
	4 _ Estado 5
	Activar la secuencia de tiempo de los cambios de estados de
	las salidas digitales
	w, w Poner todas las salidas de nuevo en 0 lógico
	Estado: A cada salida está asignado un factor numérico. Como "Estado" se indica la adición de los factores numéricos de las
	salidas que deben cerrarse.
	Salida digital 1
	Salida digital 2 2
	Salida digital 4
	Salida digital 4 8 Salida digital 5 16
	Salida digital 6 32
	Salida digital 7 64
	Salida digital 8 128
	Todas las salidas abiertas 0
	Todas las salidas cerradas 255
	Tiempo: 1 99999 ms
Respuesta	W_A Salidas digitales asignadas
Observaciones	Como máx. son posibles 5 situaciones "Estado" y 4 intervalos "Tiempo". Después de transcurrir la secuencia las salidas digitales permanecen en la última situación "Estado".
	Una interrupción del interface (break) no tiene ningún efecto sobre las salidas.
	Si el terminal recibe un nuevo comando W antes de transcurrir la secuencia de tiempo, se interrumpe inmediatamente la secuencia en desarrollo.
	Si durante el funcionamiento de los tipos del interface 4 I/O o de la caja de relés
	8 no se mantienen los límites para "Estado" y "Tiempo", aparecerá el mensaje de error EL.
Ejemplos	Comando: W_5
	Se cierran las salidas digitales 1 y 3, y todas las otras se abren
	Comando: [W _ 1 _ 1,0,0,0 _ 3,2 _ 5,0,0,0 _ 3,3 _ 5,0,0 _ 0] dispara la siguiente secuencia:
	<u>1 s</u> 0.5 s
	Salida 1 5 s
	Salida 6

Descripción de interfaces ID7-Base

5.3.4 Mensajes de error

Los mensajes de error se componen siempre de 2 caracteres y de un límite de la cadena.

El límite de la cadena se puede definir en el modo Master (sección 4.5.2).

Error de transmisión

El terminal transmite un error de transferencia en caso de errores en la secuencia de bits recibidos, p. ej. error de paridad, ausencia de bit de parada.

E₊S **Error de sintaxis**

El terminal transmite un error de sintaxis si no puede procesar los caracteres recibidos, p. ej. comando no existente.

E₁L Error de lógica

El terminal transmite un error de lógica cuando un comando no es ejecutable, p. ej. cuando se intenta escribir en un bloque de aplicación, en el cual no se puede escribir.

ID7-Base Bloques de aplicación

6 Bloques de aplicación

Los bloques de aplicación son memorias de información interna, en las que a través del teclado se almacenan datos de pesada, magnitudes de cálculo, datos de configuración o secuencias de caracteres. El contenido de los bloques de aplicación se puede leer o escribir a través de un ordenador.

El contenido de los bloques de aplicación se puede imprimir con la impresora GA46 conectada, ver instrucciones de manejo de la impresora GA46.

6.1 Sintaxis y formatos

Sintaxis y formatos dependen del conjunto de mandos, que se ha seleccionado en el modo Diálogo, véase página 41.

6.1.1 Leer bloque de aplicación

Leer

El terminal recibe del ordenador el mando para leer el contenido del bloque de aplicación "No.". Los formatos posibles para "No." son:

xxx Bloque de aplicación completo

xxx.zz Bloque parcial de un bloque de aplicación

xxx_yyy Memoria de valor fijo

xxx_yyy.zz Bloque parcial de una memoria de valor fijo

El comando de lectura **no** se menciona en la siguiente descripción de los bloques de aplicación.

Respuesta

El terminal transmite como respuesta el contenido del

bloque de aplicación "No." al ordenador.

Esta respuesta se menciona en la siguiente descripción de los bloques de aplicación en la versión para el conjunto

de mandos MMR.

Leer memoria de tara de valor fijo 1.

 Bloques de aplicación ID7-Base

Nota

Si un bloque de aplicación no está ocupado, el terminal de pesada transmite, en vez de los datos, el respectivo número de espacios.

P.ej. cunado la memoria de valor fijo de tara 1 no está ocupada, el terminal de pesada transmite la siguiente respuesta:

A B	(MMR) respectivamente
[A,W] A	(SICS)

6.1.2 Escribir bloque de aplicación

Escribir	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Conjunto de mando MMR Conjunto de mando SICS El terminal recibe del ordenador el mando para escribir el bloque de aplicación "No.". Este mando se menciona en la siguiente escritura de los bloques de aplicación en la versión para el conjunto de mandos MMR.
Respuesta	$ \begin{array}{c c} A_{\perp}B \\ A_{\perp}W & A \end{array} $	Conjunto de mando MMR Conjunto de mando SICS El terminal transmite como respuesta una confirmación al ordenador. Esta respuesta no se menciona en la siguiente escritura de los bloques de aplicación.
Ejemplo	Mando MMR Mando SICS	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
	Respuesta MMR Respuesta SICS	$ \begin{bmatrix} A_{\perp}B \\ A_{\perp}W \\ \end{bmatrix} $

Notas

- Se pueden escribir, sólo los bloques de aplicación, para los que en la siguiente escritura se menciona el respectivo mando AW.
- Un bloque de aplicación puede constar de uno o varios bloques parciales, la numeración de los bloques parciales comienza con 1.
- Cada uno de los bloques parciales de un bloque de aplicación puede abarcar máx.
 20 caracteres.
- Numerosos bloques de aplicación están representados de tal forma, que cada bloque parcial comience en una nueva línea.

ID7-Base Bloques de aplicación

• Introducir el número correspondiente al carácter ASCII \$ para escribir bloques parciales individuales. Cuando se escribe solamente el bloque parcial 1, se suprimen los signos \$, p.ej. escribir bloque parcial 3:

6.1.3 Formatos de datos

 En la siguiente escritura de los bloques de aplicación se utilizan los formatos de datos siguientes:

Valor de peso 10 cifras con signo y punto decimal, alineadas a derecha

(con espacios precedentes)

Unidad 3 caracteres, alineados a izquierda (con espacios posteriores)

Número_n Número, n cifras, alineación derecha

(con espacios precedentes)

Texto_n máximo n caracteres

Cuando se trabaja con el conjunto de mandos SICS se debe

poner "Texto" siempre entre comillas.

• Terminar mandos y respuestas a través de la limitación cadena C_RL_F (caracteres ASCII $C_R = 0D$ hex/13 dec, $L_F = 0A$ hex/10 dec).

La limitación cadena **no** se menciona en la siguiente escritura.

6.1.4 Leer y escribir bloques de aplicación con el conjunto de mandos SICS

En la siguiente descripción se representan los bloques de aplicación en la sintaxis para el conjunto de mandos MMR. Si se utiliza el conjunto de comandos SICS se deben tener en cuenta las siguientes convenciones SICS, véanse también las secciones 6.1.1 hasta 6.1.3:

- Entre AR o AW y el número del bloque de aplicación se debe introducir siempre un espacio: p. ej. AR NA
- En la respuesta se repite la identificación del comando y se completa con un espacio y el carácter A: ARLAINITIMENTALIBIDADE Bloque de aplicación trasmitido y ARMINITIMENTALIBIDADE BLOQUE de aplicación escrito.
- Los textos que se introducen o se transmiten se ponen siempre entre comillas.

Ejemplo Leer el bloque de aplicación para el CÓDIGO A

Escribir el bloque de aplicación para el CÓDIGO A

Mando: A | W | _ | 0 | 9 | 4 | _ | "Artículo"

Respuesta: A_W|_A

Bloques de aplicación ID7-Base

6.2 Bloques de aplicación TERMINAL, BALANZA

No.	Contenido	Formato	
001	Modelo de terminal	Respuesta:	[A,B]_ M,e,t,t,l,e,r,-,T,o,l,e,d,o,_,I,D,7]
002	Número de programa	Respuesta:	[A,B]_ I,T,0,7,-,0,-,0,x,x,x _
004	Número de serie	Respuesta:	A_B _ Texto_20 SN Terminal (Número_20) Version de software balanza 1 (Número_14) Version de software balanza 2 (Número_14) Version de software balanza 3 (Número_14) Version de software balanza 3 (Número_14) Version de software balanza 3 (Número_14)
006	Tecla de transfer	Respuesta: Escritura:	[A ₁ B _ Teclas ₋₁ 2 ₁ 4] [A ₁ W 0 ₁ 0 ₁ 6 ₋ \$ \$ 2 ₁ 4]
007	Peso bruto actual (2a. unidad de peso)	Respuesta:	[A B _ Valor de peso _ Unidad]
800	Peso neto actual (2a. unidad de peso)	Respuesta:	[A B _ Valor de peso _ Unidad]
009	Peso de tara actual (2a. unidad de peso)	Respuesta: Escritura:	A B W O O S O S Valor de peso Unidad Unidad Unidad
010	Plataforma de pesada presente	Respuesta: Escritura:	A_B Número_2 A_W O_1_O Número_2 Conmutar plataforma de pesada
011	Peso bruto actual (1a. unidad de peso)	Respuesta:	A B Valor de peso Unidad
012	Peso neto actual (1a. unidad de peso)	Respuesta:	A B Valor de peso Unidad
013	Peso de tara actual (1a. unidad de peso)	Respuesta: Escritura:	[A,B]_ Valor de peso Unidad [A,W 0,1,3 _ Valor de peso Unidad
014	Contenido del indicador	Respuesta:	A_BIndicador = Texto_20 ó valor de peso
015	Fecha	Respuesta: Escritura:	A_B _ Fecha A_W 0_1_5 _ Fecha Fechα = DD/MM/AA o DD.MM.AA
016	Pesada dinámica	Respuesta: Escritura: Nota:	

ID7-Base Bloques de aplicación

No.	Contenido	Formato	
018	Difer. peso teórico/ real	Respuesta:	[A B _ Valor de peso _ Unidad]
019	Fecha / hora	Respuesta:	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
		Escritura:	A, W 0, 1, 9 D, D, /, M, M, /, A, A \$ \$ h, h, :, m, m, :, s, s Europa A, W 0, 1, 9 M, M, /, D, D, /, A, A \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
020	DeltaTrac actual	Respuesta: Escritura:	A_B _ Peso teórico (Valor de peso) _ Unidad Valor de tolerancia (Número_2) \& \\ A_W O_2_O _ Peso teórico (Valor de peso) _ Unidad \\$ \\$ \\ Valor de tolerancia (Número_2) \& \\ \[Valor de tolerancia (Número_2) \\ \]
021_001 021_999	Memorias de tara de valor fijo 1 999	Respuesta: Escritura: Nota:	$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
021 045	Memorias de tara de valor fijo 1 25	Respuesta: Escritura: Nota:	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
046_001 046_999	Memorias DeltaTrac de valor fijo 1 999	Respuesta: Escritura: Nota:	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
046 070	Memorias DeltaTrac de valor fijo 1 25	Respuesta: Escritura: Nota:	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Bloques de aplicación ID7-Base

No.	Contenido	Formato		
071_001 071_999	Memorias de texto de valor fijo 1 999	Respuesta: Escritura: Nota:	[A, B] _ Texto_ [A, W 0, 7, 1, 2] xxx = 001 9	X_X_X Texto_20
071 090	Memorias de texto de valor fijo 1 20	Respuesta: Escritura: Nota:	20 son idéntico	
091	Código de barras EAN 28, EAN 128	Respuesta:		28 330
		EAN 28:	Artículo:	No. de artículo de 4 dígitos de la memoria Code A 1 dígito, calculado por ID7-Base para el peso
			Peso:	Valor de peso positivo de 5 dígitos con 3 dígitos detrás de la coma entre 00,000 kg 99,999 kg
		EAN 128 01:		O Cifra de control O O Cifra de control O O No. de artículo de la memoria Code A, máx. de 14 dígitos
			Cifra de control: Largo:	: 1 dígito, calculador por ID7-Base en total máx. 16 dígitos
		EAN 128 310:		o_Cifra de control_3_1_0_x_Peso O o_3_1_0_x_Peso No. de artículo de la memoria Code A máx. 12 ó 13 dígitos
			X:	: 1 dígito, calculado por ID7-Base 0 6, dígitos del valor de peso detrás de la coma
		EAN 128 330:	Peso: 3,3,0,x,Peso X:	Valor de peso neto de 6 dígitos 0 6, dígitos del valor de peso detrás de
			Peso:	la coma Valor de peso bruto de 6 dígitos

ID7-Base Bloques de aplicación

No.	Contenido	Formato		
092	Código de barras EAN 29	Respuesta: Nota:	Artículo: Cifra de control: Peso:	No. de artículo de 4 dígitos de memoria de código A No. de 1 dígito calculado por el ID7-Base para el peso Valor de peso positivo de 5 dígitos, con 3 dígitos después de la coma entre 00,000 kg 99,999 kg
093	Código de barras EAN 29 A	Respuesta: Nota:	Artículo: Peso:	No. de artículo de 5 dígitos de memoria de código A Valor de peso positivo de 5 dígitos con 3 dígitos después de la coma entre 00,000 kg 99,999 kg
094 097	Datos de identifica- ción Código A D	Respuesta: Escritura: Nota:	$\begin{bmatrix} A_1B_1 & \text{Nom. (Tex} \\ A_1W_1O_1X_1X_1 \end{bmatrix}$ $xx = 94 \dots 97$	kto_20) _ Identificación (Texto_30] Nom. (Texto_20) \$ \$ Identif. (Texto_30)
098	Número del último registro coartada	Respuesta:	Bruto (Va Neto (Val Tara (Val	6 Fecha Hora alor de peso) or de peso or de peso) or de peso) or de peso) or de peso) or bloque de aplicación 019.
601	Parámetros balanza 1	Respuesta: Observación	n:Los parámetros ir imprimirse para fi	os balanza 1 nternos de balanza pueden leerse/ ines de información de servicio; y el contenido son dependientes de la
602	Parámetros balanza 2	Respuesta: Observación	n:Los parámetros ir imprimirse para fi	os balanza 2 nternos de balanza pueden leerse/ ines de información de servicio; y el contenido son dependientes de la
603	Parámetros balanza 3	Respuesta: Observación	n:Los parámetros ir imprimirse para fi	os balanza 3 nternos de balanza pueden leerse/ ines de información de servicio; y el contenido son dependientes de la

Bloques de aplicación ID7-Base

6.3 Bloques de aplicación INTERFACE

Están reservados bloques de aplicación para las conexiones de interface posibles. Estos bloques de aplicación pueden ser leídos y escritos, sólo cuando en la respectiva conexión de interface está instalado un interface ...-ID7.

6.3.1 Interfaces serie

No.	Contenido	Formato
101	Escritura de la aplicación	Respuesta: [A_B]_Interfaces ID7]
102	Designación del programa	Respuesta: [A_B]_ IK07-0-0100]
103	Buffer de transmisión COM1	Respuesta: A_BMemoria de transfer COM1 Escribir*: A_W 1_0_3 Información
104	Buffer de transmisión COM2	Respuesta: A_BMemoria de transfer COM2 Escribir*: A_W 1_0_4Información
201	Escritura de la aplicación	Respuesta: [A_B]_Interfaces ID7]
202	Designación del programa	Respuesta: [A_B _ IK07-0-0100]
203	Buffer de transmisión COM3	Respuesta: A_B _ Memoria de transfer COM3 Escribir*: A_W 2_O_3 _ Información
204	Buffer de transmisión COM4	Respuesta: A_BMemoria de transfer COM4 Escribir*: A_W 2_O_4 Información
701	Escritura de la aplicación	Respuesta: [A_B]_ Interfaces ID7]
702	Designación del programa	Respuesta: [A_B]_ IK07-0-0100]
703	Buffer de transmisión COM5	Respuesta: A_BMemoria de transfer COM5 Escribir*: A_W 7_0_3 Información
704	Buffer de transmisión COM6	Respuesta: A_BMemoria de transfer COM6 Escribir*: A_W 7_0_4 Información

* Observaciones sobre los buffers de transmisión

- La información introducida se transmite directamente a través del interface seleccionado.
- Un buffer de transmisión abarca máx. 246 caracteres.

ID7-Base Bloques de aplicación

6.3.2 Entradas/Salidas digitales

Los siguientes bloques de aplicación están disponibles, sólo cuando en COM5/COM6 está instalado el Interface 4 I/O-ID7 ó en COM6 el Interface RS485-ID7 y la box de relés 8-ID7.

Cuando el terminal controla las salidas, no pueden escribirse los bloques correspondientes, y aparece el mensaje de error $\lceil E_{\perp}L \rceil$.

No.	Contenido	Formato	
706	Salidas digitales 1 COM5/COM6	Respuesta: Escritura:	[A_B]_ Valor binario de 8 bits] * [A_W 7_0_6 _ Valor binario de 8 bits] *
707	Entradas digitales 1 COM5/COM6	Respuesta:	[A_B _ Valor binario de 8 bits] *
708	Salidas dig. 2 COM6	Respuesta: Escritura:	[A_B]_ Valor binario de 8 bits] * [A_W 7_0_8 _ Valor binario de 8 bits] *
709	Entradas dig. 2 COM6	Respuesta:	A_B_Valor binario de 8 bits *
710	Salidas dig. 3 COM6	Respuesta: Escritura:	[A_B]_ Valor binario de 8 bits] * [A_W 7,1,0 _ Valor binario de 8 bits] *
711	Entradas dig. 3 COM6	Respuesta:	A_B_Valor binario de 8 bits *
712	Salidas dig. 4 COM6	Respuesta: Escritura:	[A_B]_ Valor binario de 8 bits] * [A_W 7_1_2 _ Valor binario de 8 bits] *
713	Entradas dig. 4 COM6	Respuesta:	A_B Valor binario de 8 bits *
714	Salidas dig. 5 COM6	Respuesta: Escritura:	[A_B]_ Valor binario de 8 bits] * [A_W 7_1_4 _ Valor binario de 8 bits] *
715	Entradas dig. 5 COM6	Respuesta:	A_B Valor binario de 8 bits *
716	Salidas dig. 6 COM6	Respuesta: Escritura:	[A_B]_ Valor binario de 8 bits] * [A_W 7_1_6 _ Valor binario de 8 bits] *
717	Entradas dig. 6 COM6	Respuesta:	A_B Valor binario de 8 bits *
718	Salidas dig. 7 COM6	Respuesta: Escritura:	[A_B]_ Valor binario de 8 bits] * [A_W 7_1_8 _ Valor binario de 8 bits] *
719	Entradas dig. 7 COM6	Respuesta:	A_B_Valor binario de 8 bits *
720	Salidas dig. 8 COM6	Respuesta: Escritura:	[A_B]_ Valor binario de 8 bits] * [A_W 7_2_0 _ Valor binario de 8 bits] *
721	Entradas dig. 8 COM6	Respuesta:	A_BValor binario de 8 bits *

* Valor binario de 8 bits: Bit8, Bit7 ... Bit1 Bit8 = Salida/Entrada 8 ... Bit1 = Salida/Entrada 1 Bloques de aplicación ID7-Base

No.	Contenido	Formato
724	Punto de conexión 1	Respuesta: AB Tipo punto de conexión (Texto_2)
		A X X X Y Y Y . Z Z _ _
		Valor punto de conexión (valor de peso)
		Escritura: A W 7 2 x _ Tipo punto de conexión (Texto_2) \$ \$
		$A_{\perp} X_{\perp} X_{\perp} X_{\perp} Y_{\perp} Y_{\perp} Y_{\perp} Y_{\perp} Z_{\perp} Z_{\perp$
		Balanza (Texto_3) \$\ \\$\ \\$\ Valor punto de conexión (valor de peso) \\$\ \\$\ \\$
		Observación:x = 4
		Tipo punto de conexión: F↑, F↓, D↑, D↓
		Balanza: W1, W2, W3, ALL
725	Punto de conexión 2	Respuesta: como 724
		Escritura: como 724, x = 5
726	Punto de conexión 3	Respuesta: como 724
		Escritura: como 724, $x = 6$
727	Punto de conexión 4	Respuesta: como 724
		Escritura: como 724, x = 7

ID7-Base ¿Que hacer cuando ...?

7 ¿Que hacer cuando ...?

Error / Mensaje	Causa	Eliminación
Indicador oscuro	No hay tensión de red	→ Comprobar la red
	Terminal apagado	→ Encender el terminal
	Cable de red sin enchufar	→ Insertar el enchufe de red
	Desperfecto breve	→ Apagar y volver a encender el terminal
Carga de menos	Plato de carga sin colocar	→ Colocar el plato de carga
	Precarga no alcanzada	→ Conformar la precarga
	Margen de pesada pasada de menos	→ Puesta a cero
Carga de más	Margen de pesada superado	→ Descargar la plataforma de pesada
	Plataforma de pesada bloqueada	→ Liberar el bloqueo
Indicador de peso	Lugar de instalación con movimiento	→ Ajustar adaptador de vibración
inestable	Corriente de aire	→ Evitar corriente de aire
	Producto a pesar con movimiento	→ Pesada dinámica
	Roce entre plato de carga y/o producto a pesar y entorno	→ Eliminar el roce
	Fallo de red	→ Comprobar la red
Indicador de peso erróneo	Puesta a cero de plataforma de pesada errónea	Descargar plataforma de pesada, ponerla a cero y repetir la pesada
	Valor de tara erróneo	Borrar la tara o introducir el volor de tara correcto
	Roce entre plato de carga y/o producto a pesar y entorno	→ Eliminar el roce
	Plataforma de pesada inclinada	→ Nivelar la plataforma de pesada
	Selección errónea de plataforma de pesada	→ Seleccionar la correcta plataforma de pesada
PLUG IN	Cable de plataforma de pesada sin enchufar	→ Apagar el terminal, enchufar el cable de plataforma de pesada y encender de nuevo el terminal
		→ Si el mensaje se presenta repetido: informar al servicio técnico de METTLER TOLEDO
CÓDIGO IDENT =	Ciclo de test iniciado	→ Terminar el test pulsando la tecla PUESTA A CERO
CÓDIGO FALSO	Código personal falso	→ Introducir el código personal correcto

¿Que hacer cuando ...?

Error / Mensaje	Causa	Eliminación
ERROR BALANZA NO.	Error en la celda para pesado	 → Repetir test → Si el mensaje se presenta repetido: informar al servicio técnico de METTLER TOLEDO
FUERA CAMPO	 Margen de puesta a cero superado Peso bruto negativo Margen de tara superado Valor introducido fuera del margen admitido 	 → Descargar plataforma de pesada → Descargar y poner a cero la plataforma de pesada → Descargar y poner a cero la plataforma de pesada → Introducir valor admisible
NO PERMITIDO	 Tiempo de ciclo en la pesada dinámica erróneo Plataforma de pesada no presente Impresión con valor de peso negativo 	 → Introducir tiempo de ciclo entre 1 y 255 → Conectar plataforma de pesada → Descargar y poner a cero la plataforma de pesada, y repetir la pesada
BLOQUE NO DISPONIBLE	Memoria de valor fijo reclamada sin ocupar	→ Reclamar otra memoria de valor fijo
NO TRANSMISIÓN DATOS	Plataforma de pesada no transmite datos al terminal	 → Apagar y volver a encender el terminal → Si el mensaje se presenta repetido: informar al servicio técnico de METTLER TOLEDO
INTERF. COM X — BREAK	Corte en el cable de recepción del interface indicado	 → Comprobar cable y conexiones enchufables → Comprobar aparatos externos (on/off)
MEMORIA DE TRANSFER SATURADA	 Ninguna transmisión Demasiados mensajes de teclas y velocidad en baudios baja 	→ Comprobar el handshake→ Aumentar velocidad en baudios
MEMORIA DE TECLAS SATURADA	Serie de datos actualmente en escritura, contiene demasiados bloques	→ Anular bloques en la serie de datos
ERROR CÓDIGO DE BARRAS	 El bloque de aplicación indicado no contiene ningún datos Selección de bloque parcial errónea, p.ej. bloque parcial 0 	 → Seleccionar bloque de aplicación que contenga datos → Seleccionar bloque parcial admisible

ID7-Base ¿Que hacer cuando ...?

Error / Mensaje	Causa	Eliminación
NINGÚN BLOQUE	El bloque de aplicación introducido no existe	→ Introducir otro bloque de aplicación
MEMORIA SATURADA	Serie de datos de la tecla Transferencia contiene más de 10 bloques de aplicación	→ Modificar configuración de la tecla Transferencia
DISPLAY-MODE	Célula de pesado defectuosa	→ Informar al servicio técnico de METTLER TOLEDO
	2 plataformas de pesada conectadas con el mismo número de balanza	→ Informar al servicio técnico de METTLER TOLEDO

Datos técnicos y accesorios ID7-Base

8 Datos técnicos y accesorios

8.1 Datos técnicos

Terminal	
Indicador	 Indicador matricial VFD de intensidad luminosa activa color verde, apto para gráficos, 40 x 170 pixel, campo de display 135 x 46 mm Indicador de peso BIG WEIGHT DISPLAY con cifras de 35 mm de altura
	Tapa de cristal endurecido, a prueba de rayado, antirreflejos
Teclado	Teclado de lámina con punto de presión, con señalización acústica
	Rotulación a prueba de rascado, de 3 colores
	• 4 teclas A - D para identificación de datos, 6 teclas de función con cambio de función y tecla Info, 4 teclas de función de balanza, bloque de teclado numérico
	Posibilidad de introducción alfanumérica con las teclas de función
	Conector para teclado MFII externo de serie
Caja	Íntegramente de acero cromo-níquel DIN X5 CrNi 1810
	Peso: neto 3,5 kg; bruto 5 kg
Clase de protección	A prueba de polvo y agua según IP68
(IEC 529, DIN 40050)	 Resistente a la limpieza a alta presión y limpieza por chorro de vapor según IPX9K
Conexión a la red	• 100 V – 240 V, +10/–15 %; 50/60 Hz
	Cable de red con enchufe con puesta a tierra, largo aprox. 2,5 m
	Potencia consumida aprox. 60 VA
Condiciones	Grado de suciedad 2
ambientales	Clase de sobretensión II
según EN 60950	Altura de trabajo máxima en mNN: 2000 mNN
Temperatura ambiente	En operación: -10 - +40 °C para clase de contrastación III 0 - +40 °C para clase de contrastación II
	Almacenamiento: -25 - +60 °C
Humedad relativa	20 – 80 %, no condensable
Conexión de plataforma de pesada	• 1 conector IDNet de serie para plataformas de pesada METTLER TOLEDO de las series de fabricación D, F, K, N, Spider ID, DigiTOL, balanzas analógicas con AWU 3/6 y balanzas analíticas y balanzas de precisión de las series de fabricación B, G y R
	• Son posibles 2 conexiones adicionales de plataformas de pesada (IDNet-ID7 o Analog Scale-ID7)

Terminal		
Conector de interface	1 conector RS232 de serie interface más	e, posibilidad de ampliación en máx. 5 conectores de
Carga total de todas las tensiones de salida en el ID7-Base	Tensión de salida 5 V Tensión de salida 12 V Tensión de salida 24 V	máx. 600 mA máx. 200 mA máx. 100 mA

Funciones de pesada	
Compensación de tara	con pulsación de tecla o automáticamente, hasta la carga máxima (sustracción)
Tara estándar	• Con balanzas de un solo rango a través de todo el margen de pesada (sustracción)
	 Con balanzas multirango dependiente de las prescripciones de contrastación nacionales
	999 memorias de tara de valor fijo protegidas contra corte de corriente de red
Cálculo de tara	Adición de tara, multiplicación de tara, tara intermedia
Indicador de tara	NET luce con el peso de tara memorizado
DeltaTrac	Indicador analógico de valores de medición dinámicos
	Con marcas ópticas para valor teórico y tolerancias
	3 aplicaciones seleccionables
	999 memorias DeltaTrac de valor fijo protegidas contra corte de corriente de red
Puesta a cero	Automática o manual
Conmutación bruto	Indicador del valor de peso conmutable al valor bruto por pulsación de tecla
Conmutación de unidad	Unidad conmutable por pulsación de tecla a las unidades de peso kg, g, lb, oz, ozt, dwt, dependiente de las prescripciones de constrastación nacionales
Pesada dinámica	Tiempo de ciclo ajustable de 1 – 255 ciclos
	Impresión automática seleccionable
Control de estabilización	4 graduaciones, con indicador de movimiento
Adaptador de proceso pesar	Adaptación al producto a pesar en 3 graduaciones
Adaptador vibración	Adaptación a las condiciones ambientales en 3 graduaciones
Test	Función de test para el indicador del código ident y la comprobación de la plataforma de pesada
Función Info	Indicación de datos de pesada, datos de identificación y memorias de valor fijo actuales, mediante pulsación de teclas


Datos técnicos y accesorios ID7-Base


Funciones de pesada	
Datos de identificación	• 4 memorias protegidas contra corte de corriente de red para 20 caracteres alfanuméricos, para reclamar con las teclas A - D
	 Para cada memoria es posible fijar una designación, que puede indicarse en el campo de rotulación junto a la respectiva tecla
	999 memorias de valor fijo para datos de identificación frecuentemente usados
Fecha / Hora	Para la impresión o salida a través del interface de datos
	 Control de cuarzo, indicador de 12 ó 24 horas, función calendario automático, formato Europa o USA, protegido contra corte de corriente de red


Interface RS232-ID7						
Clase de interface	Interface de tensión según EIA RS232C/DIN 66020 (CCITT V.24/V.28)					
Señales de mando	• Nivel de señal O (para $R_L > 3$ k Ω): -3 V -25 V (low level)					
DTR, DSR	• Nivel de señal 1 (para $R_L > 3 \text{ k}\Omega$): +3 V - +25 V (high level)					
Cables de datos	• Nivel de señal O (para $R_L > 3 \text{ k}\Omega$): +3 V $-$ +25 V (high level)					
TXD, RXD	• Nivel de señal 1 (para $R_L > 3 \text{ k}\Omega$): $-3 \text{ V}25 \text{ V}$ (low level)					
Parámetros de interface	Modo operativo dúplex Modo de transmisión bitserial, asíncrona Código de transmisión ASCII Bits de datos 7/8 Stopbits 1/2 Paridad par, impar, cero, uno, ninguna Velocidad en baudios 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 baudios					
Conector hembra 70 6 8 30 0 01 50 04 20 Vista exterior	Unión enchufable redonda de 8 polos, conector hembra Pin 1 tierra Pin 2 TXD, cable de transmisión de la balanza Pin 3 RXD, cable de recepción de la balanza Pin 4 DTR, Data Terminal Ready Pin 5 en COM1 – COM6: +5 V, máx. 250 mA (ajuste de fábrica) – o – en COM1 – COM6: +12 V, máx.100 mA configuración del Pin 5, ver sección 9.4 Pin 6 tierra de señal Pin 8 DSR Data Set Ready					
Cable	 Apantallado, trenzado por pares, máx. 15 m Resistencia del cable ≤ 125 Ω/km Sección transversal del cable ≥ 0,14 mm² Capacidad del cable ≤ 130 nF/km 					

ID7-Base Datos técnicos y accesorios

Dimensiones







Datos técnicos y accesorios ID7-Base

8.2 Accesorios

Aplicaciones		No. de pedido
ControlPac-ID7	Funciones básicas, Controlar, Clasificación	22 004 098
CountPac-ID7	Funciones básicas, Recuento cómodo, Totalización	22 004 092
DataPac-ID7	Funciones básicas, Comunicación de datos	22 004 094
DosPac-ID7	Funciones básicas, Dosificación, Llenado	22 004 096
DosPac-R-ID7	Funciones básicas, Dosificación multicomponente	22 004 097
FormPac-ID7	Funciones básicas, Formulación, Dosificación	22 004 093
FormPac-XP-ID7	Funciones básicas, Formulación, Dosificación fundado en base de datos, incl. software FormTool-XP	22 005 899
SumPac-ID7	Funciones básicas, Totalización, Gestión de existencias	22 004 095
SysPac-ID7	Funciones básicas, posibilidad de aplicación específica del cliente	22 005 340

Conexiones de platafori	ma de pesada	No. de pedido					
IDNet-ID7	IDNet-ID7 • Conexión para una plataforma de pesada IDNet						
	Son posibles máx. 2 conexiones adicionales						
Analog Scale-ID7	• Conexión para una plataforma de pesada con salida de señal analógica						
	Son posibles máx. 2 conexiones adicionales						
LC-IDNet R/G	Set para conexión de balanzas R/G METTLER TOLEDO al conector IDNet del ID7-Base	00 229 110					
LC-IDNet B	Set para conexión de balanzas B METTLER TOLEDO al conector IDNet del ID7-Base	00 229 225					
GD17	Set para conexión de balanzas DigiTOL al conector IDNet del ID7-Base	00 507 073					

ID7-Base Datos técnicos y accesorios

Interfaces serie		No. de pedido		
CL20mA-ID7	Interface CL 20 mA	22 001 084		
Accesorios para CL20mA-ID7	Cable CL, 3 m Enchufe correspondiente, 7 Pin Cable de indicación secundaria CL20mA-ID7 — ID1 Plus/ID3s/ID7, 10 m Cable de prolongación para indicación secundaria, 10 hilos, 10 m	00 503 749 00 503 745 00 504 511 00 504 134		
RS232-ID7	Cable adaptador PE / CL, 0,3 m Interface RS232	22 003 029 22 001 085		
Accesorios para RS232-ID7	Cable RS232/DTE, 3 m Cable RS232/DCE, 3 m Cable RS232/PC, 3 m Cable RS232/PC, 3 m Cable RS232/9 Pin, 3 m Cable RS232/Scale, 3 m Enchufe correspondiente, 8 Pin	00 503 754 00 503 755 00 504 374 00 504 376 22 006 795 00 503 756		
RS422-ID7	Interface RS422, potencial cero aislado	22 003 031		
RS485-ID7	Interface RS485, potencial cero aislado	22 001 086		
Accesorios para RS422-ID7/RS485-ID7	Cable RS422/485, 6 Pin, fin abierto, 3 m Enchufe correspondiente, 6 Pin Cable de prolongación, 10 m	00 204 933 00 204 866 00 204 847		
Box de relés 8-ID7	8 entradas digitales, 8 salidas digitales, para conexión a RS485-ID7	22 001 089		
Accesorios para box de relés 8-ID7	Cable RS422/485, 6 Pin, fin abierto, 3 m Unidad de alimentación para box de relés 8-ID7,24 V CC Cable de prolongación, 10 m	00 204 933 00 505 544 00 204 847		

Entradas/Salidas digita	Entradas/Salidas digitales						
4 I/O-ID7	4 entradas digitales, 4 salidas digitales	22 001 087					
Box de relés 4-ID7	4 entradas digitales, 4 salidas digitales para la conexión a 4 I/O-ID7	22 001 088					
Accesorios para box de relés 4-ID7	Cable para 4 I/O-ID7, 19 Pin, fin abierto, 10 m Enchufe correspondiente, 19 Pin	00 504 458 00 504 461					
Box de relés 8-ID7	8 entradas digitales, 8 salidas digitales, para la conexión a RS485-ID7	22 001 089					
Accesorios para box de relés 8-ID7	Accesorios para Cable RS422/485, 6 Pin, fin abierto, 3 m						

Datos técnicos y accesorios ID7-Base

Interface digital/analógi	No. de pedido	
Analog Output-ID7	Salida digita/analógica 0 – 10 V, 0 – 20 mA o 4 – 20 mA	22 001 090
Accesorios para Analog Output-ID7	Cable para Analog Output-ID7, 5 Pin, 3 m Enchufe correspondiente, 5 Pin	00 204 930 00 205 538

Memoria coartada		No. de pedido
Alibi Memory-ID7	Archivo de datos de pesada metrológicos relevantes sin papel	22 001 663

Conexión a red	N° de pedido	
Ethernet-ID7	Tarjeta de red	22 003 694
Cable de conexión para ID7 a la red Ethernet	5 m de cable par trenzado, 16 patillas, RJ45 20 m de cable par trenzado, 16 patillas, RJ45	00 205 247 00 208 152
Profibus-DP-ID7	Tarjeta de bus de campo	22 004 940
WLAN-ID7	Tarjeta de red por radio	22 010 390

Impresora de cinta		No. de pedido		
GA46	Impresora de cinta en caja de mesa de acero cromo- níquel Impresión de datos de pesada y códigos de barras en papel térmico de 62 mm de anchura Interface RS232, cable aprox. 2,5 m Clase de protección IP21 Ver datos técnicos en hoja de datos de la GA46	00 505 471		
GA46/0,4 m	Como GA46, pero con cable de 0,4 m	00 507 229		
GA46-W	Como GA46, pero con dispositivo enrollador del papel integrado y tapa protectora de PVC transparente Clase de protección IP65	00 505 799		
GA46-W/0,4 m	Como GA46-W, pero con cable de 0,4 m	00 507 230		
Accesorios para GA46	Tapa protectora para GA46	00 507 224		

ID7-Base Datos técnicos y accesorios

Teclado externo	No. de pedido	
AK-MFII	Compacto teclado alfanumérico de lámina para conexión a la unión enchufable redonda MFII de 5 polos, estándar Caja completamente de acero cromo-níquel, clase de protección IP65 Dimensiones (an x prf x al): 380 mm x 158 mm x 30 mm Cable aprox. 1 m	00 505 490

Otros accesorios		No. de pedido
Envolturas protectoras	Lámina protectora de teclado elástica, transparente, 3 unidades	22 001 091

Apéndice ID7-Base

9 Apéndice

9.1 Tabla de caracteres ASCII

hex	dec	ASCII US	hex	dec	ASCII US	hex	dec	ASCII US	hex	dec	ASCII US	hex	dec	ASCII US
00	0	NUL	34	52	4	68	104	h	9C	156	£	D0	208	Т
01	1	SOH	35	53	5	69	105	i	9D	157	¥	D1	209	₹
02	2	STX	36	54	6	6A	106	j	9E	158	R.	D2	210	Ĺ
03	3	ETX	37	55	7	6B	107	k	9F	159	f	D3	211	L
04	4	EOT	38	56	8	6C	108	I	AO	160	á	D4	212	F
05	5	ENQ	39	57	9	6D	109	m	A1	161	ĺ	D5	213	F
06	6	ACK	3A	58	:	6E	110	n	A2	162	Ó	D6	214	Ī.
07	7	BEL	3B	59	;	6F	111	0	A3	163	Ú	D7	215	#
80	8	BS	3C	60	<	70	112	p	A4	164	ñ	D8	216	+
09	9	HT	3D	61	=	71	113	q	A5	165	Ñ	D9	217	Т
OA	10	LF	3E	62	>	72	114	r	A6	166	a o	DA	218	<u>_</u>
0B	11	VT	3F	63	?	73	115	S	A7	167		DB	219	
OC OD	12 13	FF CR	40	64 65	@	74	116	† 	A8	168	Ś	DC	220	
			41	65 66	A	75 76	117	u	A9	169	F-	DD	221	ı.
OE OF	14 15	SO SI	42	66 67	В	76	118	V	AA AB	170	¬ 1/4	DE	222 223	ļ
		SI	43	67 69	С	77	119	W	AB	171	½ 1/2	DF		
10 11	16 17	DLE DC1	44 45	68 69	D E	78 79	120 121	X	AC	172 173	1/4	E0 E1	224 225	α
12	17	DC1 DC2	45	70	F		121	У	AD AE	173	i "	E2	225 226	ß
13	19	DC2 DC3	47	70 71	Г G	7A 7B	122	Z r	AF	174	«	E3	227	Γ
14	20	DC3 DC4	48	71	Н	7C	123	{ 	BO	175	» ***	E4	228	Т
15	21	NAK	49	73	I I	7D	125		B1	170		E5	229	Σ
16	22	SYN	49 4A	73 74	J	7E	126	} ~	B2	177	*****	E6	230	σ
17	23	ETB	4B	7 4 75	K				B3	179	****	E7	231	μ
18	24	CAN	4C	76	L	7F	127	△	B4	180	l I	E8	232	τ Φ
19	25	EM	4D	70 77	M	80	128 129	reservado	B5	181	¬ ╡	E9	233	Θ
1A	26	SUB	4E	78	N	81		ü	B6	182		EA	234	Ω
1B	27	ESC	4F	79	0	82 83	130	é	B7	183	- -	EB	235	δ
1C	28	FS	50	80	P	84	131 132	â	B8	184	TI =	EC	236	∞
1D	29	GS	51	81	Q	85	133	ä à	B9	185	₹ 	ED	237	Ø
1E	30	RS	52	82	R	86	134	å	BA	186	11 	EE	238	٤
1F	31	US	53	83	S	87	135		BB	187	∥ ¶	EF	239	n
20	32	SP	54	84	T	88	136	ç ê	BC	188	اً ا	FO	240	≡
21	33	ļ	55	85	U	89	137	ë	BD	189	Ш	F1	241	±
22	34	II	56	86	V	8A	138	è	BE	190]	F2	242	≥
23	35	#	57	87	W	8B	139	ï	BF	191	٦	F3	243	\leq
24	36	\$	58	88	Χ	8C	140	î	CO	192	Ĺ	F4	244	ſ
25	37	%	59	89	Υ	8D	141	ì	C1	193	\perp	F5	245	j
26	38	&	5A	90	Z	8E	142	Ä	C2	194	т	F6	246	÷
27	39	,	5B	91	[8F	143	Å	C3	195	į.	F7	247	≈
28	40	(5C	92	\	90	144	É	C4	196	_	F8	248	0
29	41)	5D	93]	91	145	æ	C5	197	+	F9	249	•
2A	42	*	5E	94	٨	92	146	Æ	C6	198	F	FA	250	•
2B	43	+	5F	95	_	93	147	ô	C7	199	j.	FB	251	\checkmark
2C	44	,	60	96	,	94	148	Ö	C8	200	Ë	FC	252	n
2D	45	-	61	97	а	95	149	ò	C9	201	F	FD	253	2
2E	46		62	98	b	96	150	û	CA	202	<u> </u>	FE	254	
2F	47	/	63	99	С	97	151	ù	CB	203	ī	FF	255	
30	48	0	64	100	d	98	152	ÿ	CC	204	Ë			
31	49	1	65	101	е	99	153	Ö	CD	205	=			
32	50	2	66	102	f	9A	154	Ü	CE	206	#			
33	51	3	67	103	g	9B	155	¢	CF	207	⊥			

ID7-Base Apéndice

9.2 Números de tecla

Todas las teclas del ID7-Base están asignadas a respectivos números, para permitir su empleo a través del interface.

Tecla	Número	Tecla	Número
Tecla O	0	Tecla BALANZA	19
Tecla 1	1	Tecla PUESTA A CERO	20
		Tecla TARA	21
Tecla 9	9	Tecla TARA ESTÁNDAR	22
Tecla punto decimal	10	Tecla CLEAR	23
Tecla de función F1	11	Tecla ENTER	24
Tecla de función F2	12	Tecla CODE A	25
Tecla de función F3	13	Tecla CODE B	26
Tecla de función F4	14	Tecla CODE C	27
Tecla de función F5	15	Tecla CODE D	28
Tecla de función F6	16	Tecla SIGNO	29
Tecla CAMBIO FUNCIÓN	17	Tecla ON/OFF	30
Tecla INFO	18		

Apéndice ID7-Base

9.3 Abrir/Cerrar terminal de pesada ID7-Base



¡CUIDADO!

- → ¡El terminal de pesada ID7-Base debe ser abierto sólo por personal autorizado!
- → Extraer el enchufe de red antes de abrir el aparato.


Apertura

- 1. Quitar los tornillos en la parte inferior de la tapa y plegar la tapa hacia delante. Prestar atención para no dañar los cables.
- 2. Desplegar la chapa de montaje.

Cierre

- Plegar la chapa de montaje.
- 2. Colocar la tapa y atornillarla nuevamente. Prestar atención para no atascar ningún cable.


9.4 Configuración del Pin 5 en el interface RS232-ID7



- 1. Abrir el terminal de pesada.
- 2. Conectar el puente enchufable W1 en el circuito impreso RS232-ID7.

Puente enchufable W1	Tensión en Pin 5
Pin 1 y 2 (ajuste de fábrica)	5 V
Pin 2 y 3	12 V


3. Cerrar de nuevo el terminal de pesada.




ID7-Base Apéndice

9.5 Plantilla para taladrar para el montaje en pared


→ Separe la plantilla para taladrar de este manual de instrucciones.





Apéndice ID7-Base

Espacio requerido



Alfabético ID7-Base

10 Alfabético

Accesorios 100 Activación 12 Activar / desactivar el teclado 56, 78 Adaptador de proceso pesar 36, 97 Adaptador de vibración 36, Alibi Memory-ID7 6, 7, 38 Aplicaciones posibles 3 Autocero 36 Autotara 36

Big Weight Display 2, 32 Bloques de aplicación 61, 78, 79, 83 Bruto 19, 97 Buffer de transmisión 90 Bus-Slave 40, 54

Cadena de transferencia 41 Caja 96 Caracteres ASCII 54, 104 Clasificación 16 Código de barras 24, 38, 49, 62, 80 Código ident 10, 21 Código personal 32 Comprobar plataforma de pesada 21 Comunicación 40 Conectar plataforma de pesada 8, 9 Conectores 6 Conectores de interface 6, 38, 97 Conexión a la red 9 Conexión de plataforma de pesada 96, 100 Configuración de impresiones 44 Conjunto de comandos SICS 67 Conjunto de mandos MMR 41, 53 Conmutación de unidad 56, 97 Conmutar plataforma de pesada 14

Conmutar unidad de peso 78

Control de estabilización 36.

Controlar 16

Datos técnicos 96 DeltaTrac 15, 31, 58, 79, Descripción de interfaces 53 Display Update 37 Dosificación 16

Edición de la cadena de datos 45 Entradas/Salidas digitales 91 Ethernet-ID7 6

Fecha 32, 98 Formato de mando 53, 67 Formato de respuesta 67 Formatos de datos 54, 67 Función tara aditiva 20 Función tara multiplicativa 20 Funciones básicas 12 Funciones de pesada 97 **Funciones** suplementarias 15

GA46 38, 80

Hora 32, 98

Identificación alfanumérica 22 Identificaciones 21, 62, 98 Idioma 31 Impresión 62, 80 Impresión alfanumérica 62, 80 Imprimir 24 Indicación secundaria 26, 101 Indicaciones de seguridad 3 Indicador 4, 61, 71, 96 Interface 4 I/O-ID7 38 Interface CL-ID7 38 Interface RS232-ID7 39, 98 Interfaces serie 53 Inter-tara 20 Introducción 3

Juego de mandos MMR 41 Juego de mandos SICS 41

Limitación cadena 41,54 Límite de la cadena 67 Limpieza 11

М Mandos en sinopsis 55 Master Mode 27 Memoria coartada 38 Memoria de tara de valor fijo 13, 30 Memoria de texto de valor fijo 22, 30 Memoria de valor fijo 23 Memoria DeltaTrac de valor fijo 30 Mensajes de error 64, 82 Mensajes de errores 93

Modo de impresión 40, 44 Modo diálogo 40, 53 Modo Display 95 Modo ID5 33 Modo METTLER TOLEDO continuous 42 Modo operativo 40

Modo Control 33

Pesada 14 Pesada dinámica 18, 33, 97 Plataformas de pesada calibradas 9

Puesta a cero 12, 56, 71, 97

Puesta en marcha 7

Que hacer cuando ... 93

Reclamar informaciones 23 Reset balanza 37 Reset terminal 34 Restart 37 RS... 38

Segunda unidad 37 Señal acústica 62, 78 Statusbyte 65, 66

Tara automática 13 Tarar 13, 57, 75, 97 Teclado 5, 96 Teclado alfanumérico 25, 103 Teclado externo 25, 31, 103 Teclado On/Off 56 Teclas de función 4, 15 Terminal 96 Test 97 Test E/S 51 Texto para ABCD 31 Tipo de interface 38 Transmisión continua automática 41 Transmitir conjunto de datos 60 Transmitir datos 24 Transmitir el conjunto de datos 77 Transmitir valor de peso 58,

Valores nominales DeltaTrac 79 Valores teóricos DeltaTrac 17, 58 Vista general de los comandos 68

70



22004119D

Reservadas las modificaciones técnicas © Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH 04/10 Printed in Germany 22004119D

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

D-72458 Albstadt

Tel. ++49-7431-14 0, Fax ++49-7431-14 232

Internet: http://www.mt.com